

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 9470NHF / WBA11GH0907U45811 / 7U45811

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.172

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9470NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/06/2026		
Comentarios:			

9470NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
13. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada Combinada no adyacente	-
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
15. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA