

Stato d'uso del veicolo

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 17/02/2026 09:51	Km 65089	Danni Totali
--	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca MAZDA	Modello CX-60 dal 2022	Colore Blu.metall/doppio	Data Immatricolazione 31.01.2023
----------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca MAZDA	Note
----------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari Riserve su danni non rilevanti per veicolo molto sporco e/o bagnato, di natura meccanica, difetti di esecuzione. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.
Veicolo immatr.Autocarro		NO	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	SI	NO	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	NO	NO	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Goodyear	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
Marca Posteriore Pirelli	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera:
-------------	------------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Presente cavo modo 2, non presente cavo modo 3 SD Card navigatore non presente
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
2	Porta post. dx	Ammaccatura	
3	Porta ant. dx	Nuc	
7	Parafango post. sx	Ammaccatura	
	ESTERNI	Sporca	
	Kit gonfiaggio e riparazione	Mancante	
8	Calotta retrovisore est dx e sx	Graffio	
9	Paraurti post	Graffio	
10	Paraurti ant	Graffio	
13	Disco ruota in lega ant sx	Usura	

Segue alla pagina successiva

Stato d'uso del veicolo

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 17/02/2026 09:51	Km 65089	Danni Totali
--	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca MAZDA	Modello CX-60 dal 2022	Colore Blu.metall/doppio	Data Immatricolazione 31.01.2023
----------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca MAZDA	Note
----------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	NO
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Riserve su danni non rilevabili per veicolo molto sporco e/o bagnato, di natura meccanica, difetti di esecuzione. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.

Pneumatici

Marca Anteriore Goodyear	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
-----------------------------	----------------------	--------------------

Marca Posteriore Pirelli	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
-----------------------------	----------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera:
-------------	------------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Presente cavo modo 2, non presente cavo modo 3 SD Card navigatore non presente
-----------	--

Elettriche / Elettronico	Descrizione:
--------------------------	--------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
14	Disco ruota in lega post dx	Graffio	
15	Seconda chiave	Mancante	
4	Parafango ant. dx	Nuc	
6	Parafango post. dx	Ammaccatura	
11	Modanatura arco passaruota ant dx	Graffio	
12	Disco ruota in lega ant dx e post sx	Graffio	
		Totale	