



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ



YKKUPHMDM4287476

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				Wh/km
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):				km
Elektrische Reichweite:				
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja				
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29				
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko- Innovation(en):				
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ				g/km
Benzin / Diesel				g/km
Gas				g/km
Andere (siehe 26.)				g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLTP				g/km
Benzin / Diesel				2.01 g/km
Gas				- g/km
Andere (siehe 26.)				- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151				
Benzin / Diesel		CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
WLTP-Werte				
Niedrig		144	6.4	
Mittel		113	5.0	
Hoch		102	4.5	
Höchstwert		126	5.6	
Kombiniert		116	5.3	
Gewichtet, kombiniert		-	-	
Gas				
WLTP-Werte		CO2- Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
Niedrig		-	-	
Mittel		-	-	
Hoch		-	-	
Höchstwert		-	-	
Kombiniert		-	-	
Gewichtet, kombiniert		-	-	
5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151				
5.1. Vollerlektrische Fahrzeuge				Wh/km
Stromverbrauch				km
Elektrische Reichweite				km
Elektrische Reichweite innerorts				km
5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge				Wh/km
Stromverbrauch (ECAC, gewichtet)				km
Elektrische Reichweite (EAER)				km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)				km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. - Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)
zu Nr. 35: 185/65 R15 81T auf 6.00JX15/
ET32;
zu Nr. 35: 185/65 R15 81H auf 6.00JX15/
ET32;
zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;
zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;
zu Nr. 7: ww. 1435;
Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0041XME5
Haendler Code DE2303
B/E
Motor Kennzeichnung 10XKDU00
Motorseriennummer 28659
KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Variante: **U**
Version: **P**
Handelsbezeichnung(en): **HMHD-X1B500**

0.2.1. **CORSA**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HMH_MAS_5310-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HMR_1301-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **2-VR3-EP**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **RL_CMP_MAS_5015-VR3-0**

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der VerdunstungsgröÙfamilie: **EV-HM_CMPD_5300-VR3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule


0.6. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHMHDM4287476
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
27.08.2021

mit dem in der am **21.05.2021** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*15** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim
Ort

05.09.2021
Datum


Director
Regulations & Certification

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1. **Achse 1**
Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
4. Radstand: **2540** mm
4.1. Achsstände:
1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1430** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1085** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges: **1083** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1550** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **782** kg
2: **870** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
35. **2050** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **500** kg
18.3. Zentralachsanhänger: **500** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **55** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **HM05**
22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 : in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff: **Benzin**
26.1. **Einstoff**
27. Höchste Leistung
27.1. Höchste Nennleistung: **55.00** kW bei: **5750** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.2927 0.5526 0.7805 1.0256 1.303

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2333**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0683 0.1289 0.1821 0.2393 0.304

29. Höchstgeschwindigkeit: **170** km/h
30. Spurweite:
1: **1490** mm
2: **1490** mm

35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Code des Aufbaus: **AB Schräghecklimousine**
40. Farbe des Fahrzeuges: **schwarz**

41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
42.3. Standgeräusch:
bei der Drehzahl: **74.00** dB(A)
3750 min⁻¹
Fahrgeräusch: **68.00** dB(A)
Abgasnorm: **EURO 6 AP**

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1157** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.64** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **52.6** N
47.1.3.1. f₁: **0.477** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.02894** N/(km/h)²

47.2. Fahrzeugklasse: **3b**
47.2.1. Miniaturisierungsfaktor (f_{ds}): **715/2007*2018/1832AP**
47.2.2. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

CO₂ **475.2** - - - - -
THC **33.9** - - - - -
NMHC **29.2** - - - - -
NO_x **11.6** - - - - -
THC+NO_x - - - - -
NH₃ - - - - -
Partikelmasse - - - - -
Partikelzahl - - - - -
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO₂ **475.2** - - - - -
THC **33.9** - - - - -
NMHC **29.2** - - - - -
NO_x **11.6** - - - - -
THC+NO_x - - - - -
NH₃ - - - - -
Partikelmasse - - - - -
Partikelzahl - - - - -
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO₂ **475.2** - - - - -
THC **33.9** - - - - -
NMHC **29.2** - - - - -
NO_x **11.6** - - - - -
THC+NO_x - - - - -
NH₃ - - - - -
Partikelmasse - - - - -
Partikelzahl - - - - -
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO₂ **475.2** - - - - -
THC **33.9** - - - - -
NMHC **29.2** - - - - -
NO_x **11.6** - - - - -
THC+NO_x - - - - -
NH₃ - - - - -
Partikelmasse - - - - -
Partikelzahl - - - - -
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO₂ **475.2** - - - - -
THC **33.9** - - - - -
NMHC **29.2** - - - - -
NO_x **11.6** - - - - -
THC+NO_x - - - - -
NH₃ - - - - -
Partikelmasse - - - - -
Partikelzahl - - - - -
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO₂ **475.2** - - - - -
THC **33.9** - - - - -
NMHC **29.2** - - - - -
NO_x **11.6** - - - - -
THC+NO_x - - - - -
NH₃ - - - - -
Partikelmasse - - - - -
Partikelzahl - - - - -
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

48.1. Rauch **-** m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NÖx [mg/km]
Partikelzahl [10¹¹/km]
Vollständige RDE-Fahrt **60** **6**
Innerstädtische RDE-Fahrt **60** **6**

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte **110** **4.8**
Innerorts **83** **3.7**
Außerorts **93** **4.1**
Kombiniert **-** **-**
Gewichtet, kombiniert **-** **-**
Gas CO₂-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte **-** **-**
Innerorts **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Kombiniert **-** **-**
Abweichungsfaktor **-** **null**
Differenzierungsfaktor **-** **-**



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Übersichtsaufnahme Motorhaube



Bild 14 : Tierverschiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern



Bild 15 : Tierverschiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern



Bild 16 : Pannenset abgelaufen




Bild 17 : Kotflügel vorne links, verformt



Bild 18 : Kotflügel vorne links, verformt



Bild 19 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair



Bild 20 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrämmt, lackieren



Bild 21 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 24 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair




Bild 25 : Windschutzscheibe, Steinschläge im Sichtfeld des Fahrers




Bild 26 : Windschutzscheibe, Steinschläge im Sichtfeld des Fahrers



Bild 27 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 28 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 29 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 30 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5240248
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante Edition 1.2
Listenpreis 10.850,36
VIN VVKUPHMHDM4287476
Erstzulassungsdatum 1.9.2021
Kennzeichen HS LX784

Schadensfälle der int. Belegnummer: 360798

07.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022111365	01.11.2021	Fahrerseite Kotflügel vorne Stoßfänger vorne	0,00
2022111366	09.02.2022		
2022111367	09.02.2022		
2022111368	12.08.2022		
2022111364	12.08.2022		
2026110415	21.06.2026	Fahrerseite Kotflügel vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Tür vorne links 150 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.09.2021	Letzte Zulassung	16.12.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Start/Stop Edition
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHMHDM4287476
HSN / TSN	1889 / ABT	Schlüssel-Nr.	10011617
Km-Stand abgelesen	63081	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Perlmutteffekt	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionsswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Stahl 6 J x 15 mit Reifen 185/65 R15, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code Bezeichnung
 Lackierung: Metallic
 CR21=ZJNavigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay
 U0R=YR OpelConnect iVm. Multimedia Navi Pro
 0
 OFQ=VHPaket: Komfort
 3
 CWCL,O Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16
 L
 ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,
 Y3 Einparkhilfe hinten
 CWX=N Sicht-Ausstattung
 B0
 KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
 0
 AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung
 0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 29.08.2025 bei Kilometerstand 50.962
bis Wartung verbleiben:	7.880 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Windschutzscheibe, Steinschläge im Sichtfeld des Fahrers, erneuern
2. Pannenset abgelaufen, erneuern (Bild 16)
3. Tierversbiss Motorraum, Schaumstoffecken erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15)
4. Kotflügel vorne links, verformt, erneuern (Bild 17, 18)
5. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 24)
6. Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 20)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 23)
8. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 22)
9. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 19)
10. Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 29)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 28)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 27)
Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, polieren
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Umweltschaden,
polieren (Bild 30)