



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Frontspoiler, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Frontspoiler, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 9 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 10 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 11 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 12 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 13 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 15 : Service in 12 Tagen fällig



Bild 16 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 17 : Fußmatte vorn links, verschlissen

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **B AP596E** **FIN** **TMAK381GFPJ096306**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2023	Letzte Zulassung	22.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Prime / Prime-Paket Elektro 2WD	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFPJ096306	HSN / TSN	1349 / AFH
DAT Europa-Code®	013450330180001	DAT Marktindex	DE001 6412
Km-Stand abgelesen	43394	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	28	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / UT1	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 24.06.2026 (Besichtigung 24.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		49.550,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		599,76 EUR
Listenneupreis gesamt		50.149,76 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		27.335,49 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 38000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 43394 / 5394		
Laufleistungskorrektur	-	623,25 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	91,36 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		26.803,59 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	138,66 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		26.942,26 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	210,90 EUR
Zwischensumme I		27.153,16 EUR
Zwischensumme II		27.153,16 EUR
Reparaturkosten (mit 309,41 EUR MwSt.)	-	1.937,89 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.025,97 EUR MwSt.)	25.225,00 EUR	25.215,27 EUR
Handelsspanne (mit 542,97 EUR MwSt.)	3.400,00 EUR	3.400,69 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.483,00 EUR MwSt.)	21.825,00 EUR	21.814,58 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11480	Individuallackierung Dach	599,76*			138,66
Summe Sonderausstattung		599,76			138,66 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Service in 12 Tagen fällig, erneuern (Bild 15)	450	100	-450,00
2. Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 16)	836	100	-836,00
3. Fußmatte vorn links, verschlissen, erneuern (Bild 17)	15	54.09	-8,11
4. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 10, 11, 12, 13, 14)	312	100	-312,00
5. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 9)	62	100	-62,00
6. Frontspoiler, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)	129	54.09	-69,78
7. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.004		-1.937,89 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

HU, 06/2026 fällig Hinweis,
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Telefon 030 / 9860983-0
Fax 030 / 9860983-111
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 015222881949

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

B AP596E

FIN

TMAK381GFPJ096306

Vertragsnummer	20336172
Auftragsnummer	ELSRM004653
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.06.2026
Besichtigung	24.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.340,34 EUR	21.825,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	21.197,48 EUR	25.225,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 189 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	ALPENLAND PFLEGEHEIME BERLIN GMBH, Weißenhöher Str. 64, 12683 Berlin
Kennzeichen	B AP596E
Tag der Erstzulassung	22.06.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Prime / Prime-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFPJ096306
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	UT1
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	43.394
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Assistenz-Paket, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Effizienz-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistentz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistentz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistentz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistentz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Fußraumbeleuchtung, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Navigations-Paket, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch

(EPB), Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Individuallackierung Dach

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 11.07.2025 bei Kilometerstand 31.181.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service in 12 Tagen fällig, erneuern (Bild 15); Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 16); Fußmatte vorn links, verschlissen, erneuern (Bild 17); Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 10, 11, 12, 13, 14); Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 9); Frontspoiler, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

HU, 06/2026 fällig Hinweis, ; Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.