




Identification du véhicule

Réf. client1185538682-5014792951ImmatriculationDate 1ère M.C.30/06/2023

MarqueCITROENKm. compteur13658

ModèleC3 3

Version

N° de châssisVF7SXHMRVPT608804

Date & lieu de restitution

Date18/05/2026

Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Moulure de pare-chocs ARG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	32,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-32,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	0,00 €

75993417

Moulure de pare-chocs ARG

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

