

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q2 30 TFSI S line Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HH -KC 0474	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGA3RA031036
Vertrags-Nummer:	73131085	Erstzulassung:	04.01.2024
Internes KZ:	15114034	Kilometer-Stand:	33533
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**AUDI Q2 30 TFSI S line Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: Pfeilgrau Perleffekt Polsterung: Stoff Plus/Leder schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **25.924,37**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	226,89
Assistenzpaket Parken	470,59
Audi Drive select	168,07
Audi connect Navigation & Infotainment	0,00
Dekoreinlagen - Aluminium matt gebürstet	168,07
Diebstahlsicherungspaket	331,93
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	0,00
Interieur S line mit Sportsitzen in Stoff/Leder-Kombination schwarz/grau	1.369,75
Komfortklimaautomatik	495,80
Komfortpaket Sitze	0,00
Komfortschlüssel, mit Safelock	327,73
LED-Heckleuchten	0,00
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	831,93
Navigationspaket	1.756,30
Optikpaket schwarz plus	546,22
Parkassistent mit Einparkhilfe plus	100,84
Perleffektlackierung - Pfeilgrau	546,22
Pfeilgrau Perleffekt	0,00
Räder, 5-Arm-Y - Größe 7,0 J x 17 mit Reifen 215/55 R 17	0,00
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	336,13
Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, unten abgeflacht	96,64
Stoff Plus/Leder schwarz	0,00
Stoßfänger S line in Kontrastlackierung	126,05
Stylepaket schwarz matt	336,13

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.159,66**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **40.650,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.650,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q2 30 TFSI S line Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	197	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,20
Leergewicht (kg):	1325	zul. Gewicht (kg):	1815

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73131085
Amtliches Kennzeichen: HH -KC 0474
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q2 30 TFSI S line Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.04.2024	9059888387	Eigenverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73131085
Amtliches Kennzeichen: HH -KC 0474
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q2 30 TFSI S line Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg




Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Eder
Tel. direkt 040 23603-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

HH KC474

FIN

WAUZZZGA3RA031036

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
02.07.2026, telefonisch.
03.07.2026, 12:45 Uhr, durch Herrn Markus Eder bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Frau
Chabane.
03.07.2026
Vertragsnummer 13131085
Auftragsnummer elsrn004685
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-280,00 EUR
	ohne MwSt.	-235,30 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-280,00 EUR
	ohne MwSt.	-235,30 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-500 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 176 µm bis 419 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- (Kotflügel links 176µm, Tür vorne links 202µm, Tür hinten links 184µm, Seitenteil links 419µm)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.01.2024	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q2 30 TFSI S line	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGA3RA031036	HSN / TSN	0588 / BVR
Schlüssel-Nr.	10114888	Km-Stand abgelesen	33533
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Pfeilgrau / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 (+)	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 (+)	A / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 (+)	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 (+)	A / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachspoiler hinten in Wagenfarbe, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe mit grauem Colorstreifen, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung

manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Sideblades in Selenitsilber, Lackierung: Uni, Ladeboden, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Licht- und Regensensor, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff Skript, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm-Stern-Design, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze, Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Start-Stop-System mit Rekuperation, Steckdose 12 Volt, Stoßfänger S-Line in Volllackierung (Wagenfarbe), Verzurrsen vierfach im Gepäckraum, Warn- und Kontrollleuchten, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung/Funkschlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment -3 Jahre
2H6	Audi drive select
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
PWK	Interieur S line mit Sportsitzen in Stoff/Leder-Kombination schwarz/grau
9AK	Komfortklimaautomatik
4F2	Komfortschlüssel, mit Safelock
PXC	Lackierung: Perleffekt
2PF	LED-Scheinwerfer: HD Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus unten abgeflacht
PYI	Paket Assistenzpaket Parken
PYN	Paket Diebstahlsicherungspaket
PYA	Paket Komfortpaket Sitze
PYH	Paket Navigationspaket
4ZP	Paket: Optikpaket schwarz plus
YKD	Paket: Stylepaket schwarz matt
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Q45	Rad: All Season Reifen 215/55 R17
41S	Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Y
6I3	Spurverlassenswarnung
2JK	Stoßfänger S Line in Kontrastlackierung
VW1	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01 / 2026 bei Kilometerstand 28.791
bis Wartung verbleiben:	10.700 km oder 175 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Dach Delle, drücken (Bild 7)	117,65	140	100	-117,65	-140
2. Seitenteil rechts Delle, drücken (Bild 6)	117,65	140	100	-117,65	-140
Gesamt	235,30	280		-235,30	-280

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallfelge vorne rechts Kratzer, smart repair

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

-500 EUR

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Markus Eder

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Seitenteil rechts Delle




Bild 7 : Dach Delle