

Skoda

FABIA 1.0 TSI 70 KW (95 CV) MANUAL 5 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBEP6PJ4T4065918



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
9427NKF	30/01/2026	10428 km
Color	Año	Tapicería
Negro	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	999 cc	Manual
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	01/07/2026	02/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable
			
002	Aleta / Trasero izquierdo	Ralladura	Pintar
			
003	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	3 mm
Delantero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	3 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	3 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Aleta / Trasero izquierdo / Ralladura

