DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS128178	Date d'immatriculation	18/12/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-185-CA	Odometre	29 855 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE




Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques



Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.1 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.1 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Usé
Commentaires	-

4



Elément	Nettoyage extérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

6

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

14



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

16



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

18



Elément	Feu clignotant latéral
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

19



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

20



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

3



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

21



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm