

Beschrijvingsformulier

(chassisnr: WVGGZZE2ZMP010103)

Aanbieder: Leasemaatschappij



VOLKSWAGEN ID.4 FIRST 77 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	146307 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	2024 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit		
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter		
Datum eerste toelating	07-05-2021	Aantal cilinders	0	Wielbasis	277 cm
Datum eerste afgifte NL	07-05-2021	Vermogen	150 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	07-05-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, dakrails, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabieliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, geluidsisolerend glas, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless start, kunstlederen/stof bekleding, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 20", metaalkleur, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, stuurbevestiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, verwarmde voorruit, voorstoelen verwarmd, warmtewerende voorruit, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 20 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_ anders (af fabriek), Half lederen bekleding, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Publieke laadpaalkabel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, pit

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
RV	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
LA	4 mm	Zomer	Continental	255/45 R20
RA	4 mm	Zomer	Continental	255/45 R20

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie

**Deel:**

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie

**Deel:**

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie

**Deel:**


Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie

**Deel:**

Voorzijde

Omschrijving:

Steenstrak

Gegeven oplossing:

Inlaken en polijsten

**Deel:**

Voorruit

Omschrijving:

Pitjes

Gegeven oplossing:

Opvullen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Foto's (6)



1. schade1



2. schade2



3. schade3



4. schade4



5. schade5



6. schade6