


# RAPPORT D'INSPECTION


(1)

XP-110477761



## Identification du véhicule

Réf. client 10634455604 Immatriculation  
Date 1ère M.C.03/02/2022  
Km. compteur82012  
Marque CITROEN  
Modèle Nv C3 Aircross  
PureTech 110 S&  
Version  
N° de châssis VF720RHNPMM4383802



## Date & lieu de restitution

Date  
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre	Coût réel € HT	Remise	Remise	Coût facturable € HT
				carrosserie	peinture		divers		de vétusté	pièces	
				Heures	Heures		Heures		%	%	
Pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer	516,78	2,20				657,58	40,00	15,00	523,74
Aile ARD	Griffe(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00	40,00	0	153,00
Porte AVG	Griffe(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00	40,00	0	153,00
Porte ARD	Griffe(s)	Peindre			2,10	79,80		214,20	40,00	0	128,52
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	211,55	0,10				217,95	40,00	15,00	183,66
Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Peindre			0,75	28,50		76,50	40,00	0	45,90
Coin pare-chocs ARG	Griffe(s)	Peindre			0,75	28,50		76,50	40,00	0	45,90
Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	40,00	0	18,36
Antenne	Manque	E - Remplacer	22,52	0,10				28,92	40,00	15,00	22,98
Intérieur Porte ARG	Sale	Nettoyer	96,00					96,00			96,00
Porte AVD	Griffe(s)	Lustrage									
	Bosse(s) et griffe(s)	Acceptable									
											Non facturé
											Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:  
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.  
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1908,25 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-537,19 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1371,06 €
TOTAL T.V.A.	274,21 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1645,27 €

---

75172091 Pare-chocs AR Griffes(s) E - Remplacer



---

75172089 Aile ARD Griffes(s) Peindre



---

75172085 Porte AVG Griffes(s) Peindre



---

75172088 Porte ARD Griffes(s) Peindre



---

75172090 Cache bagages Manque E - Remplacer



75172092 Coin pare-chocs ARD Griffe(s) Peindre



75172094 Coin pare-chocs ARG Griffe(s) Peindre



75172093 Moulure de pare-chocs AR Griffe(s) Peindre



75172095 Antenne Manque E - Remplacer



75172084 Intérieur Sale Nettoyer



75172086

Porte ARG

Griffe(s)

Lustrage



75172087

Porte AVD

Bosse(s) et griffe(s)

Acceptable

