



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür
Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Kombiinstrument



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Fahrzeugschlüssel




Bild 6 : Wartungsnachweis




Bild 7 : Wartungsnachweis




Bild 8 : Serviceanzeige



Bild 9 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Stoßfänger hinten, Zierleiste rechts, Lackierung zerkratzt / Spaltmaß erhöht



Bild 11 : Stoßfänger hinten, Zierleiste rechts, Lackierung zerkratzt / Spaltmaß erhöht




Bild 12 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 13 : Tankdeckel, steht ab

DEKRA Automobil GmbH
Kurt-Schumacher-Damm 28, 13405 Berlin

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Standort Reinickendorf
Kurt-Schumacher-Damm 28
13405 Berlin
Telefon 030 / 9860982-0
E-Mail dekra.berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Guido Kappel
Tel. direkt 030 98609-8

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BAR KN221

FIN

U5YPV81BHNL015300

Vertragsnummer	4133093
Auftragsnummer	31133373
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.03.2026
Besichtigung	02.03.2026 um 09:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	21.533,61 EUR	25.625,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	24.495,80 EUR	29.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.03.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.03.2026 um 09:15 Uhr durch Herrn Guido Kappel bei DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 212 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden erhöhte Lackmesswerte an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts

Nach Kundenrücksprache wurden folgende Bauteile erneuert:

- Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Falk Karl Krause, Berliner Allee 172 B, 13088 Berlin
BAR KN221
04.03.2022
04.03.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

02 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Mild-Hybrid Vision 4WD (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2234 / AAM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81BHNL015300
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic / 1K
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	27.225

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 103 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 103 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
2 links	215 / 65 R 17 103 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 103 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Coming-Home-Lichtfunktion (Dynamisches Welcome Light), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschkämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung

(Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, LM-Felgen 7x17, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI Mild-Hybrid, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 215/65 R17 ..H, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 06.02.2026 bei Kilometerstand 26.961. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 15.000 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten, Zierleiste rechts, Lackierung zerkratzt / Spaltmaß erhöht (Bild 10, 11); Tankdeckel, steht ab, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13); Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12); Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge vorne rechts, Glanzgedreht, verschrammt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Guido Kappel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **BAR KN221** **FIN** **U5YPV81BHNL015300**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.03.2022	Letzte Zulassung	04.03.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Mild-Hybrid Vision 4WD (EURO 6d	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81BHNL015300	HSN / TSN	2234 / AAM
DAT Europa-Code®	014250310130001	DAT Marktindex	DE001 6258
Km-Stand abgelesen	27225	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic / 1K
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 02.03.2026 (Besichtigung 02.03.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		37.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.639,74 EUR
Listenneupreis gesamt		39.629,74 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		21.679,42 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 57000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 27225 / -29775		
Laufleistungskorrektur	+	1.594,91 EUR
Erstzulassungskorrektur	-	232,74 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		23.041,59 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	277,54 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		23.319,13 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	32,74 EUR
Zwischensumme I		23.286,39 EUR
Anpassungsfaktor	+	6.287,33 EUR
Zwischensumme II		29.573,72 EUR
Reparaturkosten (mit 68,96 EUR MwSt.)	-	431,92 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.652,89 EUR MwSt.)		29.141,80 EUR
Handelsspanne (mit 562,45 EUR MwSt.)	-	3.522,75 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 4.090,44 EUR MwSt.)		25.619,05 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
1505	Komfort-Paket	990,00*			167,56
11000	Metallic-Lackierung	649,74*			109,98
Summe Sonderausstattung		1.639,74			277,54 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten, Zierleiste rechts, Lackierung zerkratzt / Spaltmaß erhöht, (Bild 10, 11)	234	60.65	-141,92	
2. Tankdeckel, steht ab, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)	40	100	-40,00	
3. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12)	125	100	-125,00	
4. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9)	125	100	-125,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	524			-431,92 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts, Glanzgedreht, verschrammt,

Der Sachverständige
Guido Kappel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Sportage 1.6 T-GDI DCT 4WD Vision Sports Utility Vehicle 5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	BAR-KN 0221	Fahrgestell-Nummer:	U5YPV81BHNL015300
Vertrags-Nummer:	4133093	Erstzulassung:	04.03.2022
Internes KZ:	15302214	Kilometer-Stand:	27225

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:**KIA Sportage 1.6 T-GDI DCT 4WD Vision Sports Utility Vehicle 5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Sportage 1.6 T-GDI DCT 4WD Vision Sports Utility Vehicle5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	1591
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	207
durchschn. Verbrauch/100 Km:	9,0000	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1637	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 4133093
Amtliches Kennzeichen: BAR-KN 0221
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 T-GDI DCT 4WD Vision Sports Utility Vehicle5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 7-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 4133093
Amtliches Kennzeichen: BAR-KN 0221
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sportage 1.6 T-GDI DCT 4WD Vision Sports Utility Vehicle 5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer