Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2BHN010 (chassisnr: VF3MCYHZMMS230699) — Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 3008 1.5 BLUEHDI S&S ACTIVE PACK

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BlueHDi 96kW S&S Active Pack

Km-stand	135537 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1504 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	268 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	29-11-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	131 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Keuring, Pack aflevering, Donkergetinte ruiten via isofilm, Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning, Pack Trekhaak, Perla Nera Zwart metaalkleur

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✔ Hoofdsleutel
- ✔ Reservesleutel
- ✔ Instructieboekje
- ✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✔ Hoedenplank/rolhoes
- ✔ Keuring
- ✔ Pack aflevering
- ✔ Donkergetinte ruiten via isofilm
- ✔ Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning
- ✔ Pack Trekhaak
- ✔ Perla Nera Zwart metaalkleur

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	Zomer	215/65 R17
RV	5 mm	Zomer	215/65 R17
LA	4 mm	Zomer	215/65 R17
RA	4 mm	Zomer	215/65 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuk onder klink




Deel:
Dak
Omschrijving:
Deuk rechtsvoor




Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deuk midden en kappen met verfschade boven klink





Deel:
Vleugel linksachter
Omschrijving:
Deuk rechtsonder




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Diepe krassen




Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk aan boord links




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Diepe krassen




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.