

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	29/05/2023	Color	ROJO PEPPER
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	19 573 km
Modelo	C3 Aircross PureTech 110 S&S 6v Shine Pack (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque					
					
					

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Bridgestone 215/50/17 H Verano 5.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Verano 5.0 mm	
Bridgestone 215/50/17 H Verano 6.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Verano 6.0 mm	

Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Capó
		Posición	Delantero			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Puerta
		Posición	-			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Impacto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



●●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



●●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



●

Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



●●

Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



●●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



●●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

13



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

14



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

vehículo sucio