

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A1 30 TFSI citycarver Sportback 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	PI -BS 5367	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGBXNR013749
Vertrags-Nummer:	17014079	Erstzulassung:	12.01.2022
Internes KZ:	15021027	Kilometer-Stand:	28437
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

AUDI A1 30 TFSI citycarver Sportback 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Cortinaweiß Uni Polsterung: Stoff Delta schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **20.378,15**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Cortinaweiß Uni	0,00
Stoff Delta schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **20.378,15**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **24.250,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 24.250,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A1 30 TFSI citycarver Sportback5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	113
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	194	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1220	zul. Gewicht (kg):	1675

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 17014079
Amtliches Kennzeichen: PI -BS 5367
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A1 30 TFSI citycarver Sportback5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 17014079
Amtliches Kennzeichen: PI -BS 5367
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A1 30 TFSI citycarver Sportback5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Valentin Vanica
Tel. direkt 040 23603-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

PI BS5367

FIN

WAUZZZGBXNR013749

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
09.01.2026, per Mail durch Firma Allane SE.
16.01.2026, 10:30 Uhr, durch Herrn Valentin Vanica bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Frau
Spardel.
16.01.2026
Vertragsnummer 17014079
Auftragsnummer ELSRM003549
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-151,00 EUR
	ohne MwSt.	-126,89 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-151,00 EUR
	ohne MwSt.	-126,89 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.01.2022	Letzte Zulassung	12.01.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A1 30 TFSI citycarver	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGBXNR013749	HSN / TSN	0588 / BVP
Schlüssel-Nr.	10114769	Km-Stand abgelesen	28437
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach: Dachkuppel in Wagenfarbe, Dachhimmel in Stoff titangrau, Dachkantenspoiler S line, Dekoreinlagen Polygonstruktur schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 10-Speichen, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Radiozubehör: Digitaler


Radioempfang, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Delta, Sitze: Fahrersitz manuell höheneinstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Unterfahrschutzoptik vorne und hinten sowie C-Rahmen der seitlichen Lufteinlässe in Edelstahllack, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 13.08.2025 bei Kilometerstand 24.908

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Aufbereitung, reinigen	150	100	-150	-126,05
2. Luftdruck prüfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)	1	60	-1	-0,84
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	151		-151	-126,89

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Valentin Vanica

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
16.01.2026	Bettina SPARDEL	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
16.01.2026	Vanica	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Fahrzeug verschmutzt




Bild 7 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 8 : Luftdruck prüfen