









SAS FASTNAET

VTI EASI - VW BANK FRANCE

30 BELLEVUE

29350 MOELAN-SUR-MER

Identification du véhicule

Réf. Client	**21663387LLD0**	IMMAT	**GB-843-QN**
Marque	**Volkswagen utilitaires**	1ière MEC	**08/09/2021**
Modèle	**Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 90kW 7-speed DSG**	Kilometrage	**304843**
Version		Couleur	**Noir Titane/Soul-Soul/Noir**
N° Chassis	**WV1ZZZSKZNX002897**		

Date & lieu de l'inspection

Date 30/09/2026 16:20:00
Réf. client VTI EASI - VW Bank France
Adresse Z.I. de Ty Pichon - CS30136

56601 LANESTER CEDEX

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise Commerciale sur Piè	**Coût facturable**
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
82635296	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	416,22	3,20				557,02		557,02
82635294	Grille de pare-chocs AV M	Cassé	E - Remplacer	251,86	0,90				291,46	-131,16	160,30
82635306	Préparation peinture métal	Préparation peinture	Effectuer	244,87					244,87	-244,87	Non facturé
82635298	Porte coulissante D	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)		1,00	2,80	58,80		226,00	-101,70	124,30
82635305	Pavillon cabine	Rouille	Peindre			2,40	50,40		156,00	-70,20	85,80
82635302	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer	67,72	0,50				89,72	-40,37	49,35
82635303	Joint de porte AR	Déchirure	E - Remplacer	67,72	0,50				89,72	-40,37	49,35
82635301	Garnit. zone de chargement	Griffe(s)	Smart repair	60,00					60,00		60,00
82635297	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Forfait	35,00					35,00		35,00
82635291	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00		20,00
82635292	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00		20,00
82635293	Pneus	Sans dégâts	Acceptable								Non facturé
82635295	Capot	Eclat(s)	Acceptable								Non facturé
82635299	Bas de caisse ext D	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé
82635300	Porte AVD	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé
82635304	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé


(1) Inspection realisée par:
MACADAM
Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1789,79 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES H.T.	-628,67 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1161,12 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	232,22 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1393,34 €**

82635296	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer









82635294	Grille de pare-chocs AV M	Cassé	E - Remplacer





82635306	Préparation peinture métal	Préparation peinture	Effectuer

82635298	Porte coulissante D	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)






82635305	Pavillon cabine	Rouille	Peindre

82635302	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer




82635303	Joint de porte AR	Déchirure	E - Remplacer




82635301	Garnit. zone de chargement	Griffe(s)	Smart repair











82635297	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Forfait




82635291	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer




82635292	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer




82635293	Pneus	Sans dégâts	Acceptable








82635295	Capot	Eclat(s)	Acceptable





82635299	Bas de caisse ext D	Griffe(s)	Acceptable





82635300	Porte AVD	Griffe(s)	Acceptable




82635304	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable



