


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	22/03/2024	Color	Negro Alfa
Marca	ALFA ROMEO	Matrícula		Cuentakilómetros	15 935 km
Modelo	1,3 GAS PHEV 280 CV SPRINT Q4	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico


Neumáticos

Goodyear 235/50/18 V Verano 4.3 mm		Goodyear 235/50/18 V Verano 4.0 mm	
Goodyear 235/50/18 V Verano 5.3 mm		Goodyear 235/50/18 V Verano 4.8 mm	

Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Capó
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Impacto			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Paragolpes	4		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

Comentarios

vho sucio