DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZAC5JACL0 PJK08821	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6736MHG	Modelo	AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	31/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	115 520 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	13/08/2026	Parque	CAMPA CARPIO		










Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos


Daños

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

2



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Conjunto piloto trasero exterior
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

7



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

10



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	**849,05€**