

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES, Manager RCHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : CITROEN
0.2. Typ : A
Variante : C
Version : YHZS-C2ND00
0.2.1. Handelsbezeichnung : C5 AIRCROSS
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-YHZ ATN83143-VR3
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-YHV 7102-VR3
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-DP
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- MP21ATN82050-VR3
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-YHZ 0108-VR3
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türrsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR7ACYHZ4SL022935
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 15/05/2025

mit dem in der am 14/08/2024 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0642*24 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 15/05/2025

Isabelle ONNO-JACQUES

Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 23/05/2025



CITROËN

M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HB537167
000019

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2730 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2730 mm
5. Länge : 4500 mm
6. Breite : 1859 mm
7. Höhe : 1695 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1567 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 924 kg
2.: 643 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1622 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen :
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2030 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg
2.: 1200 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3280 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines :
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1250 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 65 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : YH01
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 1499 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 96 kW bei 3750 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 0.26
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung :

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.06	0.1	0.16	0.21	0.25	0.31	0.38	0.46	0

- Höchstgeschwindigkeit**
Höchstgeschwindigkeit : 189 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1601 mm
2.: 1630 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 225/55 R18 102V - 7.5J18ET49 - CI A
2.: 225/55 R18 102V - 7.5J18ET49 - CI A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4:2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹
Fahrgeräusch : 67 dB(A)
: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1697 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 110.1 N

47.1.3.1. f1 : 0.072 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.04027 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	44.4	-	-	50.5	54.5	-	0.21	0.08 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	164	141	127	160	147
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.2	5.4	4.9	6.1	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	1.5

Sonstiges

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	215/65 R17 91V 7.00J17 ET42	225/55 R18 91V 7.50J18 ET49	205/55 R19 91V 7.00J19 ET38	225/50 R19 93V 7.50J19 ET48	-	-	
A.2	215/65 R17 91V 7.00J17 ET42	225/55 R18 91V 7.50J18 ET49	205/55 R19 91V 7.00J19 ET38	225/50 R19 93V 7.50J19 ET48	-	-	

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Autohaus Staiger GmbH
Pragstraße 138
70376 Stuttgart
Tel.: 0711/268 71-0
Fax: 0711/268 71-14

Ölservice ☒
Luftfilter ☐
Kraftstofffilter ☐
Zündkerzen ☐
Zahnriemen ☐
Keilrippenriemen ☐
Klima-Wartung ☐
Bremsflüssigkeit ☐
Reinluftfilter ☐
Bremsc vo./hi. ☐

Nächste Wartung bei 2 Anzeige km bzw. am 09.06.22 *

* je nachdem was zuerst eintritt

Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres CITROEN-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Vor empfohlen: Vor den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzulassen. Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen mit allen Borddokumenten an den neuen Besitzer weitergegeben werden. Die regelmäßigen Wartungen sind erforderlich, damit die Sachgarantie CITROEN-Neuwagen-Garantie erfüllt werden.

Datum: 05.06.26 km: 10268

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐

Autohaus Staiger GmbH
Pragstraße 138
70376 Stuttgart
Tel.: 0711/268 71-0
Fax: 0711/268 71-14

Ölservice ☒
Luftfilter ☐
Kraftstofffilter ☐
Zündkerzen ☐
Zahnriemen ☐
Keilrippenriemen ☐
Klima-Wartung ☐
Bremsflüssigkeit ☐
Reinluftfilter ☐
Bremsen v./h. ☐

Nächste Wartung bei: 2. Anliege km bzw. am 09.06.27

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung bei:

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 18 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6471307
Hersteller	Citroën
Model	C5 Aircross
Variante	Max 1.5 Blue HDi 130
Listenpreis	32.151,25
VIN	VR7ACYHZ4SL022935
Erstzulassungsdatum	1.6.2025
Kennzeichen	M QB1360

Schadensfälle der int. Belegnummer:

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 98 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2025	Letzte Zulassung	10.06.2025
Hersteller	CITROEN	Marke	CITROEN
Typ / Verkaufsbez.	C5 Aircross BlueHDI 130 S&S EAT8 MAX	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7ACYHZ4SL022935	HSN / TSN	2525 / AAF
Schlüssel-Nr.	40143630	Km-Stand abgelesen	11174
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbags, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler (EBV) und Bremsassistent, Automatische Fahrlichteinschaltung, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch anklappbar und "Welcome Light", Berganfahrassistent, Bordcomputer, Dachreling Bi-Ton Schwarz glänzend/Matt-Schwarz, Dieselpartikelfilter, Display: 31-cm/12,3-Zoll Digitales Kombiinstrument, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: CITROËN ADVANCED Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik mit separater Einstellung für Fahrer/Beifahrer, Kofferraumbodenplatte höhenverstellbar, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Okenit-Weiß, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Motor Start/Stop-Knopf, My CITROËN Assist, Navigation: 3D Connected Navigation, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Paket: Drive-Assist-Paket, Paket: Park-Paket, Paket: Style-Paket in Schwarz, Polster: Ambiente Urban Black, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 18-Zoll Leichtmetallfelgen "Pulsar", glanzgedreht, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt auf allen Sitzplätzen, Sitze: 3 Einzelsitze in der zweiten Reihe, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz in der Länge, Höhe und Neigung verstellbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Stop & Start System, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
OK02	Dach: Panorama-Schiebedach
OMM0	Lackierung: Metallic


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 09.06.2026 bei Kilometerstand 10.268

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)