

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen AC DA8498 **FIN** U5YH6G17GML043205

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.09.2021	Letzte Zulassung	02.09.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	ProCeed (CD)(2018->) / Proceed 1.6 T-GDI GT (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GML043205	HSN / TSN	1260 / AEU
DAT Europa-Code®	014250840300002	DAT Marktindex	DE003 6157
Km-Stand abgelesen	57351	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1591
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 13.08.2026 (Besichtigung 13.08.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		34.190,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.590,23 EUR
Listenneupreis gesamt		37.780,23 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		21.778,19 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 62000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 57351 / -4649		
Laufleistungskorrektur	+	377,55 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	295,12 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		22.450,86 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	399,79 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		22.850,67 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	170,82 EUR
Zwischensumme I		22.679,85 EUR
Zwischensumme II		22.679,85 EUR
Reparaturkosten (mit 183,96 EUR MwSt.)	-	1.152,17 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.437,19 EUR MwSt.)	21.525,00 EUR	21.527,67 EUR
Handelsspanne (mit 438,86 EUR MwSt.)	2.750,00 EUR	2.748,65 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.998,33 EUR MwSt.)	18.775,00 EUR	18.779,02 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
1505	Komfort-Paket	690,20*			76,86
11000	Metallic-Lackierung	619,99*			69,04
4415	Navigations-Paket	1.289,96*			143,64
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	990,08*			110,25
Summe Sonderausstattung		3.590,23			399,79 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Tirefit abgelaufen 05/26, erneuern (Bild 6)	50	100	-50,00
2. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11)	492	65.66	-323,05
3. Felge vorne links, eingekerbt, erneuern	882	65.66	-579,12
4. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.624		-1.152,17 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 14)
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur
(Bild 12)

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Tirefit abgelaufen 05/26



Bild 7 : Felge vorne links, erneuern



Bild 8 : Felge vorne links, erneuern




Bild 9 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 11 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 12 : Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jürgen Hermanns
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0176 96990400

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC DA8498

FIN

U5YH6G17GML043205

Vertragsnummer	83708172
Auftragsnummer	ELSRM005330
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	06.08.2026, elektronisch
Besichtigung	13.08.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.777,31 EUR	18.775,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.088,24 EUR	21.525,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.08.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Jürgen Hermanns bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Herrn Daniel Schulte.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel, Tür vorne links und Tür hinten links >210µm
- Tür vorne rechts >180

µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Daniel Schulte, Cäcilienstr. 6, 52477 Alsdorf
AC DA8498
02.09.2021
02.09.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

09 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	ProCeed (CD)(2018->) / Proceed 1.6 T-GDI GT (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1260 / AEU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GML043205
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 1591 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	57.351

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	4 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Abbiegelicht, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display, Auspuffanlage mit Klappensteuerung, Ausstattung GT, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm), Bremssättel Rot, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe heizbar, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenbeleuchtung Supervision, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik

2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill Klavierlack, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 7,5x18, Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Reifen 225/40 R18 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze, Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Metallic-Lackierung, Navigations-Paket, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 02.03.2026 bei Kilometerstand 56.809.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tirefit abgelaufen 05/26, erneuern (Bild 6); Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11); Felge vorne links, eingekerbt, erneuern; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 14); Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13); Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 12).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.