MACADAM

Matrícula:	**3999-LSK**	Kilometraje:	**185428**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VF3MCYHZMMS185094**	Fecha de puesta en circulación:	**13/08/2021**	Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Marca:	**PEUGEOT**				
Modelo:	**3008**			Fecha de peritación:	**26/10/2026 1:30:00**
Versión:	**1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Active Pack todoterreno 96kW 5P manual**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Monovolumen**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**3.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**3.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**3.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**3.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**215/65 R 17 99 V**				
Tamaño del neumático DEL DER	**215/65 R 17 99 V**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**215/65 R 17 99 V**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**215/65 R 17 99 V**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **215/65/17/99 V**
DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 3 mm**
DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 3 mm**
























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**No**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Rojo Oscuro**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 02**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**

GPS Gran pantalla color	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Guarnic Tapa Tras	Rayado	Reemplazar




Manual de mantenimiento | Falta | Importe




Tarjeta De Matriculación | Falta | Importe




Interior | Sucio | Limpiar




Piloto Tras IZ Exterior | Rayado | Reemplazar




Puerta Delant Iz | Rayado | Reparar + Pintar




Llanta Alu Del Dr | Rayado | Importe




Aleta Del Dr | Golpe(s) y arañazo(s) | Aceptable




Caja Retrov Ext DR Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Dr Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar




Guarnic int DER maletero Rayado Reemplazar




Guarnic int IZ maletero Rayado Reemplazar




Rincón parachoques Tras IZ Rayado Reparar + Pintar




Rincón parachoques Tras DR Rayado Reparar + Pintar




Neumáticos Sin Daños Control










https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dO18n382INatnTcfQYhdMMyVJhhRQSsDlJRa8HUVMelw%3d&language=es-ES