



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KM	CXDPCAX0
0.2.1.	Commercial name:	FORMENTOR
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A0_0577-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0255_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KM_DPCA_F07_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-VVVV-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00221_00_000-VVVV-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AU_DGW_D_AVAAB-WVVV-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKM4RR059187
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-09

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*19 granted on 2023-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.


Martorell, 2024-01-09

Martorell, 2024-01-09

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKM4RR059187



WLTP values	CO ₂ emissions	Fuel consumption (/100 km)	Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)
Low:	200	8.9	
Medium:	152	6.7	
High:	134	5.9	
Extra High:	160	7.1	
Combined:	156	6.9	

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	Electric range city [km]:
----------------------	---------------------------

yes

e9 29 37

Petrol/Diesel: 1.93 Gas (CNG/LPG): Others:

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions	Fuel consumption: (/100 km)	Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other: (L)
Low			
Medium			
High			
Extra High			
City			
Combined (sustaining)			
Combined (depleting)			
Weighted, combined			

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER) all:	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2: with trailer axle 2+15 kg##NO 35: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 245/40 R19 94V##8,0JX19 ET40,##245/45 R18 96V##8,0JX18 ET40,##215/55 R
17 94V M+S#7,5JX17 ET40,##225/50 R18 95V M+S#8,0JX18 ET40,##225/55 R17 97V M+S#7
5JX17 ET40,##

- 54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: eCall, ESS, TPMS
- 55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: no
- 56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV908712) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Service-Nachweis

 SEAT S.A.

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugkennzeichen	VSSZZZKM4RR059187
Fahrzeugnummer	FORMENI,5 TSIF ST110 DS9A7
Typbezeichnung	2024-03-26
Datum der Auslieferung	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2026-06-18
Laufleistung	29938 km
Auftragsnummer	289914
Durchgeführt von	AUTO STOCK GMBH & CO KG FREISINGER STR. 73 85221 DACHAU Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 118 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.03.2024	Letzte Zulassung	21.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Formentor (KM7)(08.2020->) / Formentor 1.5 TSI OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM4RR059187	HSN / TSN	7593 / ARC
DAT Europa-Code®	011890100060002	DAT Marktindex	DE001 6492
Km-Stand abgelesen	30484	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Elektromotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / 2Y, LS9R	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachreling schwarz, hochglänzend, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leuchtweitenregelung automatisch, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2679 mm, Reifen 245/45 R18 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schließ-/Startsystem Kessy Advanced, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steckdose 230V im Gepäckraum, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37597	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
25804	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
27805	Dachhimmel schwarz
4537	Fahrassistenz-Paket XL
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
35608	Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
49380	LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht)
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad

39804 Rückfahrkamera
2400 Winter-Paket


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 18.06.2026 bei Kilometerstand 29.938
bis Wartung verbleiben: 29.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 14, 15)