

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	118
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1473	zul. Gewicht (kg):	1990

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 30599080
Amtliches Kennzeichen: FN -AW 8957
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.05.2026	9059998128	Eigenverschulden		Nein	Nein
28.05.2026	9059997982	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 30599080
Amtliches Kennzeichen: FN -AW 8957
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.05.2025	43093	Wartungszusatzumfänge
26.05.2025	43093	Bremsflüssigkeitswechsel
22.04.2026	61650	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FN-AW 8957
Berichtsnummer :	0000000923325-DE968		
Referenznummer:	31194353		

Fahrzeugdaten

Skoda Octavia Combi (NX5)(01.2020->) Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJJ0NXXPY092995	Laufleistung abgelesen:	63597 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	05.06.2026 93426 Roding
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	43096 / 22.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Vredestein	205/55/R17/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	205/55/R17/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Vredestein	205/55/R17/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	205/55/R17/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Ablendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Batterie 59 Ah
- Bremsassistent
- Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- Brillenfach
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht



- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kältemittel R 134 A.
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen 7x17 (Rotare Aero)
- Mittelarmlehne vorn
- Notrufsystem
- Telefonzelle
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem KESSY
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Elektronische Parkbremse
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote-Dienste
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wartung: Longlife-Service
- Drahtloser SmartLink

Sonderausstattung

- Infotainment-Paket Columbus
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket
Akustikglas Türscheiben vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Sitzheizung vorn, Sitzheizung hinten, Lenkrad heizbar • Lackierung: Perleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Licht-Paket
Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Ambiente-Beleuchtung LED • Seitenairbag hinten
Insassen-Schutzsystem proaktiv |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Daten Zweiter Radsatz

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur