

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0549NJC / WBY61HG010CW46057 / CW46057
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I5 EDRIVE40 G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I5 EDRIVE40 G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	11.718

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0549NJC Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	28/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	VH INCORPORA UN CABLE DE CARGA RÁPIDO		

Daños no valorables:

0549NJC COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
0549NJC COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	732,57	40,00	439,54 €
3. Jgo pegado lunas	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	10,00	50,99 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		122,57 €
6. Techo	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		3.67 h.	15,54	0,00		176,08 €
7. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.33 h.	4.17 h.		0,00	0,00		173,25 €
8. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.42 h.	27,19	0,00		274,36 €
9. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
10. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1572,53 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0549NJC RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,33 h.	243,70 €
Total material pintura	-	49,80 €
Total Mano de Obra Pintura	11,76 h.	452,75 €
Total Recambios	-	576,28 €
Descuento recambios aplicado	-	308,22 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	250,00 €















Valores desde Indiv.

3.2 kWh/h



Total 11718 km → 11710.5 km

Datos de conducción

ePower %100

75



CONTENT



LAYOUT



HEAD-UP



Puerta abierta.

P

READY

171 km

CHECK-CONTROL

10:15

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

MAX A/C LOW AUTO OFF



MAX A/C LOW AUTO OFF













BMW

Ⓢ WBY61HG010CW46057 Ⓢ





BMW LED









Tapa del maletero
abierta.



0 km/h



EXTRA LOAD
RADIAL TUBELESS

OFF ON

5.87



OFF ON

4.83

INCH/MM

R



4.66

inch/mm

OFF ON



5.65

OFF ON

INCHES

024716 57001

024716 57001

GOODYEAR EAGLE

GOODYEAR EAGLE

GOODYEAR EAGLE



































SAFETY GLASS
TEMPERATURE RESISTANT
4382-01475
ECE R43
DOT
FORD
FORD MOTOR COMPANY
FORD MOTOR COMPANY

Manheim
COA PURCHASER

