INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0560NKF / WBA38FU0308G04808 / 8G04808

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	11.971

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0560NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	04/09/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0560NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0560NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. kit baliza - 0	-	REEMPLAZAR
2. Anagrama acabado aleta dl dr	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
8. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
9. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla int puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. kit baliza	-	REPARAR
19. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	-
20. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
21. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
22. spoiler paragolpes trasero	-	PINTAR
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Aleta dl iz	-	PULIR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)