



Hüsches Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | LH-CM208E |
| Berichtsnummer : | 0000000930328-DE926 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31212438            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

|                          |                      |                          |                                                                             |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | U5YPV81HDPL058088    | Laufleistung abgelesen:  | 41218 km<br>08.07.2026 Obere<br>Lichtenplatzer Str. 304,<br>42278 Wuppertal |
| Erstzulassung / Baujahr: | 22.12.2022 / 2022    | Besichtigungsdatum/-ort: |                                                                             |
| Fahrzeugart:             | PKW                  | Aufbauart:               | Limousine                                                                   |
| Kraftstoff:              | Hybr.B/E ext. aufl.  | Getriebe Art:            | Automatik                                                                   |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk  | Hubraum / Leistung:      | 1598 ccm / 132 kW (179 PS)                                                  |
| Antriebsart:             | -                    | Lackfarbe:               | (WD) CARRARAWEISS                                                           |
| Lackart:                 | -                    | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                                                       |
| Anzahl Schlüssel:        | 1                    | Nächste HU / AU:         | 01.2028 / 01.2028                                                           |
| Polster Art:             | Stoff                | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                                                          |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz              | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                                                          |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                 | Letzter Service km / am: | 33353 / 06.11.2025                                                          |
|                          |                      | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                                                             |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                   | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                                                           |
| Zustand aussen:          | 3 - Durchschnittlich | Zustand innen:           | 3 - Durchschnittlich                                                        |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original   |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/50/R19/103V 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/50/R19/103V 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/50/R19/103V 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/50/R19/103V 4 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                      |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistent-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistent-System Fernlichtassistent
- Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display  
Reifendruck-Kontrollsystem
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistent-System: Insassenalarm
- Bremsassistent
- Fahrassistent-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterzierleisten verchromt

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung</li> <li>• Fußmatten</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Getriebe Automatik - (6-Stufen)</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Klimaautomatik 2-Zonen<br/>Sensor Scheibenbeschlagenerkennung</li> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> <li>• Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)<br/>Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Radstand 2680 mm</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Rücksitzlehnen neigungsverstellbar</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Seitenairbag</li> <li>• Servolenkung elektronisch gesteuert</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung hinten</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• Unterfahrschutz vorn</li> <li>• Wegfahrsperre</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontscheibe geräuschkämmend</li> <li>• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)</li> <li>• Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Kopfstützen vorn verstellbar</li> <li>• Lenkrad (Leder)</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar</li> <li>• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter</li> <li>• Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect</li> <li>• Nebelscheinwerfer LED</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Reifen-Reparaturset</li> <li>• Rücksitz klappbar (40:20:40)</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Carrara-Weiß</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Unterfahrschutz hinten</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                             |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>          | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                                                                                                |
| <b>Sitzheizung:</b>          | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lichtanlage:</b>          | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                                                                                          |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>  | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bremsanlage:</b>          | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                                                                                                 |
| <b>Motorlauf:</b>            | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.                                                                    |
| <b>Hinweis:</b>              | *Austausch Schließanlage, ein Fahrzeugschlüssel fehlend. Servicehistorie nicht nachvollziehbar. Service 12/2023 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz. |

## Schaden



### Sonstiges

|    | Bauteil                                              | Schaden                      | Rep.-Art |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1. | Satz Schließzylinder                                 | Funktional /<br>Zulässigkeit | Erneuern |
| 2. | Servicehistorie nicht<br>gepflegt -<br>Wertminderung |                              |          |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis





Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung