INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	8906NKL / WBA38FU0108G13734 / 8G13734

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.907

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8906NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	04/09/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

8906NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

8906NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Neumático tr dr - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	REPARAR
5. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
8. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
9. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
10. Puerta tr dr	-	SR Carrocero
11. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Tapa dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
13. Tapa iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
14. Capó dl	-	SR Pintura
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)