

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:  
 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO <sub>2</sub> Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innenorts:	g/km	l/100 km
Außenorts:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
Elektrische Reichweite		

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32; e4 37

3.2 Gesamtsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.79 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	207 g/km	9.1 l/100 km
Mittel	141 g/km	6.3 l/100 km
Hoch	129 g/km	5.7 l/100 km
Höchstwert	157 g/km	6.9 l/100 km
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite Innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR). Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R17 Min 96H;7.5Jx17x50.5	235/55R18 Min 96H;7.5Jx17x50.5	235/50R19 Min 96H;7.5Jx19x50.5
245/45R20 Min 96H;8Jx20x50.5	245/40R21 Min 96H;8Jx21x50.5	M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!



Vollständig

Der Unterzeichner,  
 Johan Bogren  
 Head of Automotive Regulatory Compliance  
 Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

0.2 Typ:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Variante:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Version:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Handelsbezeichnung:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennungen (gegebenenfalls) (r):

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der Interpolationsfamilie:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der ATCT-Familie:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der PEMS-Familie:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Fahrzeugklasse:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Firmenname und Anschrift des Herstellers:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

0.4

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

0.5

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

0.6

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

0.10 mit dem in der am:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

0.11 erteilten Genehmigung:

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Gothenburg (Ort)

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

20220120 (Datum)

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Gothenburg

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

(Unterschrift)

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

Johan Bogren

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

(Unterschrift)

VOLVO  
 X  
 XZK8  
 XZK8VF0?  
 XC40

**Allgemeine Baumerkmale**

- 1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
- 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Vorn.,
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

**Hauptabmessungen**

- 4.1 Radsstand: 2702 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2702 mm, 2-3: 2702 mm, 3-4: 2702 mm
- 5. Länge: 4425 mm
- 6. Breite: 1873 mm
- 7. Höhe: 1632 mm

**Massen**

- 13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1688 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1729 kg
- 16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2220 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1170 kg, 2. 1120 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4220 kg
- 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 2000 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 2000 kg
- 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
- 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

**Antriebsmaschine**

- 20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
- 21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420TS Fremdzündung, Viertakt.
- 22. Arbeitsverfahren: Nein
- 23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-CHEV
- 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.
- 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1969 cm<sup>3</sup>
- 25. Hubraum: Benzin
- 26. Kraftstoff:

- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
- 27. Höchstleistung 145 kW bei 4750 min<sup>-1</sup> (Verbrennungsmotor)
- 27.1. Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: Automatisch
- 28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 4,647
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

**Höchstgeschwindigkeit**

- 29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

**Achsen und Radaufhängung**

- 30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1626 mm 3. 1601 mm
- 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen: Hinten: 235/55R18 100V; 7.5Jk18x50.5 / A / C

**Bremsen**

- 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

**Aufbau**

- 38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
- 40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
- 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
- 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

**Umweltverträglichkeit**

- 46. Geräuschpegel Standgeräusch: 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min<sup>-1</sup>
- 47. Drive-by: 68 dB(A)
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Prüfmasse: 1803 kg
- 47.1.2 Querschnittsfläche: 2,560 m<sup>2</sup>
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm<sup>2</sup>: N/A
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 106.8 N
- 47.1.3.0 f0: 0.277 N/(km /h)
- 47.1.3.1 f1: 0.04102 N/(km /h)<sup>2</sup>
- 47.1.3.2 f2: 0.04102 N/(km /h)<sup>2</sup>
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2 Minimalursprungsfaktor (k<sub>ac</sub>): N/A
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
- 48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007\*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEEF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO <sub>x</sub> (mg/km)	THC+NO <sub>x</sub> (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km <sup>3</sup> )
287.6	12.6	8.7	13.1	0.22	1.01E+11	

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m<sup>-1</sup>
- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
- Vollständige RDE-Fahrt: NO<sub>x</sub>: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NO<sub>x</sub>: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 14 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 15 : Felge hinten rechts verschrammt

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4580006  
Hersteller Volvo  
Model XC40  
Variante Inscription B4 MHEV  
Listenpreis 42.621,85  
VIN YV1XZK8VFN2741060  
Erstzulassungsdatum 1.2.2022  
Kennzeichen M SP3373

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4580006

06.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024102049	28.12.2023	Fahrerseite Außenspiegel	178,22

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
 Besichtigung: 16.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.02.2022	Letzte Zulassung	16.02.2022
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC40 B4 B DKG Momentum
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK8VFN2741060
HSN / TSN	9101 / BRQ	Schlüssel-Nr.	40516548
Km-Stand abgelesen	35403	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 AO	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 AO	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 AO	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 AO	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar, Bergabfahrassistent, Berganfahrassistent, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, City Safety, Connected Safety, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Digitale Instrumentierung, Drehzahlmesser, Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen), Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner, Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond, Einlage Aluminiumeinlage Urban Grid, Einparkhilfe, hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel), Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, erweitert, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Start, Kindersicherung, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen hinten fixiert, Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lane Keeping Aid (LKA), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach, Notfall-Bremsleuchten, Oncoming Lane Mitigation, Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Hochglanzsilber, Ottopartikelfilter, Parkbremse (elektrisch), Polsterung: Textil (Rivel Chine), Radio: Audiosystem Performance Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: USB-Anschluss im Mitteltunnel vorn, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Road Edge Detection, Road Sign Information - Verkehrszeichnerkennung, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallräder 18"-5-Speichen-Design, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitze im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar, Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Beifahrersitz höhen- und längseinstellbar, Sitze: Beifahrersitz längeneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Sprachsteuerung, Start-/Stop-Technologie, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen (vier) im Gepäckraum, Volvo On Call mit WLAN-Hotspot und Private Carsharing-Funktion, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 21.10.2025 bei Kilometerstand 28.225

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 13, 14, 15)

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Stoßfänger vorne Steinschlag,