

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 950088
Amtliches Kennzeichen: HAM-KA 0045E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 950088
Amtliches Kennzeichen: HAM-KA 0045E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
 Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld

Allane SE Rückgabeabteilung
 Parkring 33
 85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Bielefeld
 Otto-Brenner-Str. 168
 33604 Bielefeld
 Telefon 0521 / 29905-0
 Fax 0521 / 29905-70
 E-Mail bielefeld.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
 Ralf Bunzemeier
 Tel. direkt 052129905-0
 Tel. mobil 0152 22516155

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

HAM KA45E

FIN

KNACT811FR5087850

Vorgang

Kunden-Nr.
 Auftraggeber
 Ihr Auftrag vom
 Besichtigung

0215437671
 Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
 05.05.2026, elektronisch durch Herrn Kreutzer.
 08.06.2026, 09:30 Uhr, durch Herrn Ralf Bunzemeier bei DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Bielefeld, Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld ohne Anwesenheit
 einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
 Betrifft

08.06.2026
 Vertragsnummer 950088
 Auftragsnummer ELSRM004391
 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-350,00 EUR
	ohne MwSt.	-294,12 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-245,00 EUR
	ohne MwSt.	-205,88 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 106 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.06.2024	Letzte Zulassung	12.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Niro (SG2)(2022->) / e-Niro	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACT811FR5087850
HSN / TSN	2233 / ABP	DAT Europa-Code®	014250433800001
DAT Marktindex	DE001 6450	Km-Stand abgelesen	40502
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	50	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik / 1
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		Blau / Metallic / M4B

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Fulda / Multicontrol	A / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Fulda / Multicontrol	A / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Fulda / Multicontrol	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Fulda / Multicontrol	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 64 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital mit Panorama-Display, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2720 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Tagfahrlicht LED, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1250	Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
4219	Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
11000	Metallic-Lackierung
2005	Relax-Paket
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechn.		Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Wartung überfällig/Garantieverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	294,12	350	70	-205,88	-245,00
Gesamt	294,12	350		-205,88	-245,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Ralf Bunzemeier

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Zubehör 1



Bild 8 : Zubehör 2