


Matrícula:	<b>5567-LNC</b>	Kilometraje:	<b>85987</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>SALCA2BN0MH890112</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>15/03/2021</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain</b>
Marca:	<b>LAND ROVER</b>			Fecha de peritación:	<b>17/04/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Discovery Sport</b>				
Versión:	<b>2.0D TD4 204 PS AWD Auto MHEV S todoterreno 150kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Todocamino</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>7.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>7.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>235/50 R 18 107 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>235/50 R 18 107 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>235/50 R 18 107 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>235/50 R 18 107 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Todas las estaciones</b>	Neumáticos de verano: <b>235/50/18/107 V</b> DELIZQ <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 7 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 7 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Todas las estaciones</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Todas las estaciones</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Todas las estaciones</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de  
neumático Tras  
Iz

**259**

Marca del  
neumático Tras  
Dcha

**259**





### Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	Radio	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>7</b>			Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>7</b>			Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>			Asientos eléctricos DEL IZ	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>			Asientos eléctricos DEL DR	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Rojo Oscuro</b>			Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>			Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Kit de reparación	<b>Sí</b>	Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Turismo</b>	Radio multimedia	<b>Sí</b>		
Segmento	<b>Segmento 05</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>		
		Documento de matriculación	<b>No</b>		

**Ubicación**      **Type**      **Tipo de reparación**

Guarnic Tapa Tras

Rayado

Reemplazar



Interior



Sucio

Limpiar



Tarjeta De Matriculación

Falta

Importe



Llanta Alu Del Iz

Rayado

Importe



Aleta Del Iz

Rayado

Aceptable



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta Alu Tras IZ

Rayado

Importe



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Espoiler Delantero

Rayado

Pintar



Capó

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta Alu Del Dr

Rayado

Importe



Puerta Delant Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Embell Puerta Tras DR

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Moldura Parachoques Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dL20LLSR%2fcQkwxUu77lw3pVWe0wWc6juXaZFCAquvSPc%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dL20LLSR%2fcQkwxUu77lw3pVWe0wWc6juXaZFCAquvSPc%3d&language=es-ES)