

Mercedes-Benz Sprinter 211 2.2 CDI 366
2017 - 84 kW / 114 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WDB9066131P365555
Eerste registratie	22-02-2017
APK geldig tot	24-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	297.832 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	21-07-2026
Definitieve kilometerstand	297.832 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	197
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires 5

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Armsteun voor	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
------------------------	--------------------	---------------	----------------	---

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
------------------	--------------	------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 84 kW / 114 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 297.832 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2022

Schades (16)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Onderhoud vereist binnen 800km

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Steenslag
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Steenslag
Oplossing
-



Omschrijving
+ kleur verweerd

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Kleur verweerd



Omschrijving

+ rooklucht

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

—



Omschrijving

Geen

Schade interieur – Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing



Omschrijving

Geen

Technische schade – Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing



Omschrijving

Ingeslagen chassisnummer slecht leesbaar

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
22-02-2017	Eerste toelating	
10-08-2021		Autobedrijf
13-08-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Autobedrijf
13-08-2021		Autobedrijf
02-09-2021		Autobedrijf
04-03-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
24-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar		
centrale vergrendeling met afstandsbediening	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma		
elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	stuur verstelbaar	
tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts	zijwind assistent		

Extra foto's

