

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Parking 33  
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht



### Vorgang

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Fahrzeughalter     | Allane SE                                    |
| Ihr Auftrag vom    | 29.06.2026 durch Allane SE                   |
| Besichtigungsort   | 30966 Hemmingen, Max-von-Laue Strasse 4 - 18 |
| Besichtigungsdatum | 06.07.2026                                   |
| Referenznummern    | 0031212517 - 0023267074                      |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                        |                                          |                        |                            |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Kennzeichen            | OD-MX 6364                               | Fzg.-Ident.-Nummer     | WV1ZZZ7HZMH060361          |
| Fabrikat               | VW                                       | 1. Zulassung           | 25.03.2021                 |
| Typ                    | Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen | Fahrzeugart            | Transporter                |
| Getriebe / Gänge       | Manuell / 5                              | Farbe                  | Kirsch-Rot - 2-Schicht uni |
| Laufleistung abgelesen | 107.603 km                               | Sitzplätze             | 2                          |
| Achsen / angetrieben   | 2 / 1                                    | Aufbau                 | Van, 4 Türen               |
| Anzahl Besitzer        | keine Angabe                             | nächste HU             | 07/2027                    |
| Motorart               | Reihenmotor / Diesel                     | Hubraum / Nennleistung | 1.968 ccm / 81 KW          |

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

| Montierte Räder: |              |           |            |                            |             |
|------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|-------------|
| Position         | Reifenart    | Felgenart | Hersteller | Dimension                  | Profiltiefe |
| vorn links       | Winterreifen | Stahlrad  | Vredestein | 215/65 R16 109/107R<br>M+S | 4 mm        |
| vorn rechts      | Winterreifen | Stahlrad  | Vredestein | 215/65 R16 109/107R<br>M+S | 4 mm        |
| hinten rechts    | Winterreifen | Stahlrad  | Vredestein | 215/65 R16 109/107R<br>M+S | 5 mm        |
| hinten links     | Winterreifen | Stahlrad  | Vredestein | 215/65 R16 109/107R<br>M+S | 5 mm        |

Reservebereifung: Fahrbereifung

| Beiliegende Räder: |              |           |             |                       |             |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| Position           | Reifenart    | Felgenart | Hersteller  | Dimension             | Profiltiefe |
| Rad 1              | Sommerreifen | Stahlrad  | Continental | 205/65 R16C. 107/105T | 8 mm        |
| Rad 2              | Sommerreifen | Stahlrad  | Continental | 205/65 R16C. 107/105T | 8 mm        |
| Rad 3              | Sommerreifen | Stahlrad  | Continental | 205/65 R16C. 107/105T | 7 mm        |
| Rad 4              | Sommerreifen | Stahlrad  | Continental | 205/65 R16C. 107/105T | 7 mm        |

| Allgemeines / Zustand                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ✗ Serviceheft vorhanden                                     |  |
| Kundendienst laut Auftraggeber am 21.05.2025 bei km 76.064. |  |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. |                                                    |              |

| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.<br/>           2 Hauptschlüssel vorhanden.<br/>           Aktuell montierte Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p> |

### Sonderausstattung

- |                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Nutzer: Herr Ahlfeld                                             | ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung                    | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung                                  |
| ✓ Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus | ✓ Kirschrot Uni                                                                                        |
| ✓ Komfort-Paket Plus                                               | ✓ Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)      |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich                                         | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum                                         |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"                             | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"                                                                 |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung                               | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern                                    |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt                              | ✓ Würth: Variante 4 für VW Trans. lang                                                                 |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter                                | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-                                                                 |

## Zustand / Beschädigungen

### Front

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 11, Bild 12, Bild 13)

### Seite links

Tür vorne links, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Seitenwand links unterhalb, verkratzt (Bild 35, Bild 36)

### Seite rechts

Seitenwand rechts unterhalb, beschädigt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

### Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, gerissen (Bild 25, Bild 26)

Heckklappe, beschädigt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Heckklappe innen, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 30, Bild 31)

### Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 40, Bild 41)

### Interieur

Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 42 Fotos.

Blumenthal, Daniel

Der Sachverständige, 06.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

## Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 12. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

## Fotoanlage



Bild 13. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 14. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 15. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 16. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage




Bild 17. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 18. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 19. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 21. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22. Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, gerissen, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 27. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 29. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage




Bild 31. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Heckklappe, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 33. Heckklappe, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Heckklappe, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand links, unterhalb, verkratzt, lackieren



Bild 36. Seitenwand links, unterhalb, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 37. Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 38. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage




Bild 39. Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 40. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 41. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 42.

**Fahrzeugbeschreibung**

|                        |                                                                                                                            |                     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | OD -MX 6364                                                                                                                | Fahrgestell-Nummer: | WV1ZZZ7HZMH060361 |
| Vertrags-Nummer:       | 23267074                                                                                                                   | Erstzulassung:      | 25.03.2021        |
| Internes KZ:           | 14766901                                                                                                                   | Kilometer-Stand:    | 107850            |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.                                           |                     |                   |

**Ausstattung:****VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni      Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nutzer: Herr Ahlfeld                                                                                 | 0,00     |
| Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | 150,00   |
| Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung                                                        | 81,00    |
| Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung                                  | 305,00   |
| Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus                                     | 110,00   |
| Kirschrot Uni                                                                                        | 0,00     |
| Komfort-Paket Plus                                                                                   | 1.600,00 |
| Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)      | 100,00   |
| ParkPilot im Heckbereich                                                                             | 370,00   |
| Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum                                         | 345,00   |
| Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"                                                                 | 0,00     |
| Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"                                                                 | 0,00     |
| Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung                                                                   | 77,00    |
| Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern                                    | 1.575,00 |
| 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt                                                                  | 0,00     |
| Beklebung Minimax: VW Transporter                                                                    | 103,60   |
| Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60                                                               | 650,00   |
| Würth: Variante 4 für VW Trans. lang                                                                 | 2.105,00 |

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt  | 0,00     |
| Würth: Variante 4 für VW Trans. lang | 2.105,00 |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **37.931,60**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **45.138,60**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.138,60

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                       |                             |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Fahrzeug:                    | VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig<br>1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell |                             |        |
| Modelljahr:                  | 2021                                                                                                                  |                             |        |
| kW / PS:                     | 81 / 110                                                                                                              | Hubraum:                    | 1968   |
| Getriebe:                    | Manuell                                                                                                               | Anzahl Gänge:               | 5      |
| Emissionsgruppe:             | AN                                                                                                                    | CO2 (g/km):                 | 202    |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 7,900                                                                                                                 | Tankinhalt:                 | 70     |
| Max. Km/h:                   | 164                                                                                                                   | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 0,0000 |
| Leergewicht (kg):            | 1854                                                                                                                  | zul. Gewicht (kg):          | 2800   |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 23267074  
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6364  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang  
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum | SNR | Verursacher | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|-------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|-------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 23267074  
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6364  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i><b>Datum</b></i> | <i><b>Km-Stand</b></i> | <i><b>Art der Wartung</b></i> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 03.06.2022          | 35297                  | Wartungszusatzumfänge         |
| 03.06.2022          | 35297                  | Inspektion und Wartung        |
| 03.06.2022          | 35297                  | TÜV/AU (MwSt-pfl.)            |
| 02.06.2023          | 0                      | TÜV/AU (MwSt-pfl.)            |
| 21.05.2025          | 76064                  | Inspektion und Wartung        |
| 21.05.2025          | 76064                  | Bremsflüssigkeitswechsel      |
| 07.08.2025          | 86810                  | TÜV/AU (MwSt-frei)            |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer