MACADAM











Audi A6 (MKL): 2CPJ827

Vinnumber:	**WAUZZZF20PN001511**	Versionname:	**A6 Avant Business Attraction 40 2.0TDi 204pk/cv 5p S-Tronic**
First Registrationdate:	**6/10/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**161445**	Power Kw:	**150**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Hybrid Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**16900.0**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar collapsible**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**225/55/18/102 Y**			
	Fr.L.	**Bridgestone: 3,7 mm**	Fr.R.	**Bridgestone: 3,4 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 5 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 4,2 mm**

Tyre profile depth FL	**3.7**
Tyre profile depth FR	**3.4**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**4.2**
Tyre size FL	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre size FR	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre size RL	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre size RR	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**255**
Tyre make FR	**255**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Emergency spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Seat cover FL, Worn, Check







Alloy rim RL polished, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim FL polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Boot lid covering R, Worn, Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RR polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wing RR, Scratch(es), Acceptable




Door RR, Scratch(es), Acceptable




Door FR, Scratch(es), Acceptable




Onderhoudshistorie van: WAUZZZF20PN001511

ALPHABET

Kenteken	2CPJ827
Merk Model	Audi A6 Avant Business Attraction 40 2.0TDi 204pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	10/6/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/16/26	149,651	klein materiaal	
7/16/26	149,651	riem of multiriem	Vervangen
6/23/26	144,028	batterij	Vervangen
6/23/26	144,028	brandstof hoofdfilter	Vervangen
6/23/26	144,028	instelling koplampen	Afstellen
6/23/26	144,028	klein materiaal	
6/23/26	144,028	koelwatervloeistof	Vervangen
6/23/26	144,028	luchtfilter interieur	Vervangen
6/23/26	144,028	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
6/23/26	144,028	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/23/26	144,028	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/23/26	144,028	ruitenwisservloeistof	Vervangen
6/23/26	144,028	versnellingsbakolie	Vervangen
4/21/26	140,684	controle niveaus	Uitvoeren
4/21/26	140,684	diagnose	Uitvoeren
4/21/26	140,684	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
9/17/25	114,521	batterij	Vervangen
9/17/25	114,521	klein materiaal	
9/17/25	114,521	koelwatervloeistof	Vervangen
9/17/25	114,521	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
9/17/25	114,521	remschijven en blokken achter	Vervangen
9/17/25	114,521	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
9/17/25	114,521	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/17/25	114,521	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/17/25	114,521	ruitenwisservloeistof	Vervangen
11/14/24	87,460	klein materiaal	
11/14/24	87,460	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/14/24	87,460	luchtfilter interieur	Vervangen
11/14/24	87,460	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
11/14/24	87,460	remvloeistof	Bijvullen/-laden
11/14/24	87,460	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/9/24	54,812	batterij	Uitvoeren
2/9/24	54,812	brandstof hoofdfilter	Vervangen
2/9/24	54,812	klein materiaal	Uitvoeren
2/9/24	54,812	koelwatervloeistof	Vervangen
2/9/24	54,812	luchtfilter interieur	Vervangen
2/9/24	54,812	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
2/9/24	54,812	remblokken achter	Vervangen
2/9/24	54,812	remblokken vooraan	Vervangen
2/9/24	54,812	ruitenwisserrubber achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/9/24	54,812	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/9/24	54,812	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/9/24	54,812	versnellingsbakolie	Vervangen
11/3/23	39,551	klein materiaal	
11/3/23	39,551	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
5/30/23	28,784	klein materiaal	
5/30/23	28,784	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/30/23	28,784	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
5/30/23	28,784	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/17/23	19,021	controle niveaus	Uitvoeren
3/17/23	19,021	klein materiaal	Uitvoeren
3/17/23	19,021	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/17/23	19,021	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
3/17/23	19,021	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden