

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1562NBX / WBA21EF0505300823 / 5300823

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.678

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1562NBX Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	12/12/2025		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1562NBX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1562NBX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR
2. Brazo limpiacristal tr	-	REEMPLAZAR
3. Tapa brazo limpiacristal tr	-	REEMPLAZAR
4. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
5. Anagrama tr modelo - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Neumático tr dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Piloto dr portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Piloto iz portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
14. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
16. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Techo	Pintar Reparado	REPARAR
18. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
19. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
20. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
21. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA