



046CC0138320
www.PS-Team.de

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
- 0.2. Typ:
- Version:
- 0.2.1. Handelsbezeichnung:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
- 0.2.3.5. Kennung der Fahriwiderstandsmatrix-Familie:
- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
- 0.4. Fahrzeugklasse:
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Audi
GY
SDPCAF1
FM6FM6C9013RT011B174BIAEM1MLN1B0A
A3 Sportback
IP-MQB37WZ_A2_0579-WAU-1
AT-500_OV_0304_000-WAU-1
13-WAU-715W_GY_DPCA_FM6_02_A-000
RL-MQ281_6F_19_008-WVW-1
PR-VW_00221_00_000-WVW-1
EV-AU_DGW_D_AVAAB-WVW-1
M1
AUDI AG
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2060*24, erteilt am 2022-07-06
- zur währenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2022-10-06

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

VORSITZEND
VORSTAND

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 36510 R11 ZBT II wurde erstellt
PYV5311812022 001650 00000000 HSN:0568 00491

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	sonstige [g/km]	sonstige Benzin/ [l] Gas: [m ³] / [l]
Innerorts	151	---	---	6.6
Außerorts	103	---	---	4.5
Kombiniert	121	---	---	5.3
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	sonstige [g/km]	sonstige Benzin/ [l] Gas: [m ³] / [l]
Niedrig	176	---	---	7.8
Mittel	130	---	---	5.7
Hoch	113	---	---	5.0
Extra hoch	130	---	---	5.7
Kombiniert	131	---	---	5.8
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite (innerorts) [km]:

Elektrische Reichweite (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1557#N0.30: A2 max 1544#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##
N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: ##205/55 R16 91V#7, OJX16 ET40; ##2
25/40 R18 92V#8, OJX18 ET46; ##225/45 R17 91Y#8, OJX17 ET46; ##225/45 R17 94V#8, OJX1
7 ET46; ##205/50 R17 93H M+S#6, 5JX17 ET43; ##205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET43; ##225
/40 R18 92V M+S#8, OJX18 ET46; ##225/45 R17 94V M+S#8, OJX17 ET46; ##

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: nicht automatisiert
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:
4. Radstand [mm]: 2624
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2624
5. Länge [mm]: 4347
6. Breite [mm]: 1816
7. Höhe [mm]: 1440
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1360
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1400
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1835
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]: 965 / 960
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3335
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 680
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DPC
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1498
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuellmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):
- 28.1. Gang: 1 2 3 4 5 6
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: 3.750 2.100 1.276 0.878 0.674 0.510
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: 4.235 4.235 4.235 4.235 4.235
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 224
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1539 / 1526
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: 225/45 R17 91Y / 8,0UX17 ET46 / B / C1
- Achse 1: 225/45 R17 91Y
- Achse 2: 225/45 R17 91Y
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AB
40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel: ---

47. Standardgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 73.00 bei 3750
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00
- Abgasnorm: EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind: 1469
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	79.8	0.956	0.02712

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen: -----
- 1.2. Prüferfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	186.4	26.7	23.7	18.3			0.0000	0.06E11
Diesel								
Gas								
andere								

2.2. Prüferfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/								
Diesel								
Gas								
andere								

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] 60.0 E11
- Vollständige RDE-Fahrt: 60.0
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Windschutzscheibe gerissen



Bild 14 : Windschutzscheibe gerissen



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, smart repair




Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 21 : Felge vorne links, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Alufelge vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 23 : Alufelge vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 410707
Hersteller Audi
Model A3
Variante DE - LimS5 35 1.5 TFSI EU6d, basis, 2020 - 2024 1.5
35 TFSI
Listenpreis 33.655,47
VIN WAUZZZGY7PA036718
Erstzulassungsdatum 1.12.2022
Kennzeichen F IM1901

Schadensfälle der int. Belegnummer: 410707

31.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116518	08.11.2023	Windschutzscheibe gerissen	652,72
2026107991	22.05.2026	Windschutzscheibe gerissen	109,50
2026108264	22.05.2026	Stoßfänger vorne rechts	
2026109926	31.01.2026	Windschutzscheibe gerissen	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Laut Kundenaussage ist der Radsatz bei Euro-Master Osnabrück eingelagert und wurde bereits mit Mobility Concept abgestimmt. Einlagerungsschein liegt vor.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.12.2022	Letzte Zulassung	02.12.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TFSI Sportback	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY7PA036718	HSN / TSN	0588 / BYA
Schlüssel-Nr.	10114908	Km-Stand abgelesen	56524
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi cylinder on demand, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: 6-Gang-Handschaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, NichtraucherAusführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1D2	Anhängevorrichtung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
6XI	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
3V6	Geschwindigkeitsregelanlage
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen
X-22365	Lackierung: Metallic
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
7FJ	Rad: Winterräder mit 4 Leichtmetallräder, 5-Parallelspeichen
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
IU1	Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Windschutzscheibe gerissen, erneuern (Bild 13, 14)
2. Alufelge vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 22, 23)
3. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
5. Tür vorne links Türkante, zerkratzt, smart repair (Bild 16)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15)
7. Felge vorne links, zerkratzt, smart repair (Bild 21)
8. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckdeckel, eingedellt, Gebrauchsspur
 Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
 Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Winterradsatz fehlt