MACADAM








BMW 1 Reeks (UKL): 2AKU328

Vinnumber:	**WBA7M710507J30712**	Versionname:	**116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p Aut.**
First Registrationdate:	**28/04/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**141454**	Power Kw:	**85**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**9000 km - 05/2028**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**205/55/16/91 W**			
	Fr.L.	**Bridgestone: 6 mm**	Fr.R.	**Bridgestone: 6 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 6 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 6 mm**

Tyre profile depth FL	**6.0**
Tyre profile depth FR	**6.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**6.0**
Tyre size FL	**205/55 R 16 91 W**
Tyre size FR	**205/55 R 16 91 W**
Tyre size RL	**205/55 R 16 91 W**
Tyre size RR	**205/55 R 16 91 W**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**255**
Tyre make FR	**255**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Seat cover FL, Stain, Cleaning





Backrest cover FR, Scratch(es), Forfeit




Seat cover FR, Stain, Cleaning




Windscreen, Repaired, Acceptable




Windscreen, Stone chip(s), Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Bonnet, Dent(s), Paintless dent repair






Alloy rim FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FL, Scratch(es), Acceptable






Step L, Dent(s), Acceptable




Door RL, Scratch(es), Acceptable





Boot carpet, Stain, Cleaning



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable





Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable






Sill trim R, Scratch(es), Spot repair




Door FR, Scratch(es), Acceptable




Door RR, Scratch(es), Acceptable




Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Onderhoudshistorie van: WBA7M710507J30712

ALPHABET

Kenteken	2AKU328
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/28/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/19/26	126,127	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/19/26	126,127	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
5/19/26	126,127	brandblusapparaat	Vervangen
5/19/26	126,127	draagarm vooraan	Vervangen
5/19/26	126,127	klein materiaal	
5/19/26	126,127	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/19/26	126,127	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/19/26	126,127	service microfilter	Uitvoeren
5/19/26	126,127	service motorolie	Uitvoeren
3/2/26	117,331	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/2/26	117,331	controle niveaus	Uitvoeren
3/2/26	117,331	klein materiaal	
3/2/26	117,331	remschijven en blokken achter	Vervangen
3/2/26	117,331	remvloeistof	Vervangen
3/2/26	117,331	versnellingsbakolie	Vervangen
1/8/26	110,320	diagnose	Uitvoeren
1/8/26	110,320	parkeersensor vooraan	Vervangen
10/14/25	100,447	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/14/25	100,447	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
10/14/25	100,447	klein materiaal	
10/14/25	100,447	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
10/14/25	100,447	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/14/25	100,447	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/14/25	100,447	service luchtfilter	Uitvoeren
10/14/25	100,447	service microfilter	Uitvoeren
10/14/25	100,447	service motorolie	Uitvoeren
1/7/25	83,088	batterij	Vervangen
5/6/24	75,502	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/6/24	75,502	klein materiaal	Uitvoeren
5/6/24	75,502	remblokken achter	Vervangen
5/6/24	75,502	remvloeistof	Vervangen
5/6/24	75,502	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/6/24	75,502	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/15/24	73,344	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/15/24	73,344	klein materiaal	Uitvoeren
2/15/24	73,344	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/15/24	73,344	service microfilter	Uitvoeren
2/15/24	73,344	service motorolie	Uitvoeren
12/13/22	47,718	batterij	Vervangen
12/13/22	47,718	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/13/22	47,718	service luchtfilter	Uitvoeren
12/13/22	47,718	service microfilter	Uitvoeren
12/13/22	47,718	service motorolie	Uitvoeren
8/11/22	37,107	remblokken achter	Vervangen
8/11/22	37,107	remblokken vooraan	Vervangen
8/11/22	37,107	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/31/22	23,159	service microfilter	Uitvoeren
3/31/22	23,159	service motorolie	Uitvoeren