



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0125812



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: FAC
- Variante: BKFAIDBX
- Version: A8WRASABCAUFCA
0.2.1. Handelsbezeichnung: Tourneo Custom
0.2.2. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-V362_2021_00008-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-V36X_2021_00001-WF0-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 5-WF0-D36-1
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-V362_2019_00004-WF0-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: PR-V36X_2021_00001-WF0-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

8.8 l/100 km
7.4 l/100 km
6.8 l/100 km
8.8 l/100 km
7.9 l/100 km

5.1. Vollständige Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge
Elektrischer Energieverbrauch:
Elektrische Reichweite:
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC-gewichtet):
Elektrische Reichweite (EAER):
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:
7. Höhe ohne Dachreling: 2000
29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Radhaus, vorne rechts

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
in denen
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

WF03XXTTG3NS80621
04.04.2022
14.01.2022
e5*2007/46*1034*10

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

[Signature]

(Unterschrift):
(Datum): 04.04.2022

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)

HCGM1030 GK 1AM90 BADK

1

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten
185/75 R16C 104/102S 5.5Jx16H2x50.0 (1)
215/60 R17C 109/107T 6.0Jx17H2x60.0 (1+2)
215/65 R16C 109/107T 6.5Jx16H2x60.0 (1+2)
235/55 R17XL 103W 7.0Jx17H2x55.0 (1+2)

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1. Achse 1. -
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert
4.	Radstand:	3300 mm
4.1.	Achsbstände 1-2/2-3/3-4:	3300 mm
5.	Länge:	5339 mm
6.	Breite:	2032 mm
7.	Höhe:	2062 mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2330 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2465 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	3190 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1725/1640 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5190 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:	
18.1.	Deichselanhänger:	2100 kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	2100 kg
18.4.	Ungehemmten Anhänger:	750 kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlaster am Kupplungspunkt:	94 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford
21.	Baumstichbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BKFA
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe
25.	Hubraum:	1995 cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.		Einsstoffbetrieb
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-
27.	Maximale Leistung	95,6/3250 kW at min ⁻¹
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28.	Getriebe (Typ):	manuell
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen)	(1) 3,727 (2) 1,952 (3) 1,121 (4) 0,780 (5) 0,844 (6) 0,683
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigend)	siehe 28.1.2.
29.	Höchstgeschwindigkeit:	165 km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	1744/1734 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	215/60 R17C 109/107T 7.0h17H2555.0 B C2
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	215/60 R17C 109/107T 7.0h17H2555.0 B C2
38.	Code des Aufbaus:	mechanisch
40.	Farbe des Fahrzeugs:	AF MPV
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	Weiß
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4; 2; 2
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	8;
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	75 bei 2625 / 71 dB(A)min ¹ /dB(A)
47.	Absorption: Euro	6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind	
47.1.1.	Prüfmasse:	2577 kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	m ²
47.1.2.1.	Voraussetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	- cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	161.41431 N
47.1.3.0.	0h:	1.14200 N / (km/h)
47.1.3.1.	1f:	0.06446 N / (km/h) ²
47.1.3.2.	12:	

47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f desc):	-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
48.	Abgasemissionen:	Nein
48.	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.
CO ₂ :		see 26.
THC:		77.0 mg/km
NMHC:		mg/km
NOx:		21.2 mg/km
THC + NOx:		26.8 mg/km
NH ₃ :		0.95 ppm
Partikelmasse:		0.95 mg/km
Partikelzahl:		10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
CO ₂ :		mg/kWh
NOx:		mg/kWh
NMHC:		mg/kWh
THC:		mg/kWh
CH ₄ :		mg/kWh
NH ₃ :		ppm
Partikelmasse:		mg/kWh
Partikelzahl:		10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.500 m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)	
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:		80.0 mg/km
Partikelzahl:		6.0 10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:		80.0 mg/km
Partikelzahl:		6.0 10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	
1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen		
Innerorts:	-	g/km
Außerorts:	-	g/km
Kombiniert:	-	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
Innerorts:	-	l/100 km
Außerorts:	-	l/100 km
Kombiniert:	-	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		
3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		Ja
3.2. Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en):		e11 29 g/km
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):		- g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		1.1 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		
Niedrig:	-	231 g/km
Mittel:	-	194 g/km
Hoch:	-	179 g/km
Höchstwert:	-	230 g/km
Kombiniert:	-	207 g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

23.06.2022	8566	BMX03017	8
M1	AF		
WF03XXTTG3NS80621	0		
FORD			
FAC			
BKFA1DEX			
ASWRASABCAUFCA			
Tourneo Custom			
FORD (D)			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
Mehrzweckfahrzeug			
715/2007*2018/1832AP			
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			
Diesel			
0002	36AP	01995	
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN. ZUL. GES-MASS E. ZUGKOMBINATION			
:5190*0.1:2000 - 2150*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.06			
.2022*			

02	01	0096/03250	165
05339	-	2032	-
2062	-	002330	-
-	00094	-	-
0207	003190	003190	
01725	01640	-	
01725	01640	-	
075	02625	071	
02100	0750	008	-
215/60 R17C 109T			
215/60 R17C 109/107T			
-			
weiß			
e5*2007/46*1034*10			
14.01.2022			
GKR20158			
-			

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Wartungsnachweis (Serviceheft ohne Eintrag)

Digitaler Service Nachweis
Kopie für den Kunden




Fahrzeugangaben		Zulassungsland:	Garantie - Startdatum:
VIN : WF03XXTTG3NS80621			23.06.2022
Modell : Transit/Tourneo Custom 2012			
Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER F			
Farbe : FROZEN WHITE			
Wartungsintervall: Alle 40000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)			

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
4 Jahr (80000 km)	23.06.2026	56249KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus Epple - Rutesheim Leonberger Str. 55-61 Rutesheim 71277 GERMANY 07152/99363 07152/9936-0 ford@autozentrum-epple.de ford-epple-rutesheim.de	Auftragsdatum : 24.10.2024 Auftragsnummer : 17005	Ablesewert : 16249 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (40000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 2 - Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel
Auto Reißner GmbH Steinbeisstr. 4 Steinbeisstraße 4 info@auto-reissner.de 74405 GERMANY 07971/23631 07971/23630 info@auto-reissner.de ford-reissner-gaiddorf.de	Auftragsdatum : 27.06.2022 Auftragsnummer : 126498	Ablesewert : 8 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ablieferungs-Inspektion Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen

Bild 13 : Wartungsnachweis (digital)



Bild 14 : Schiebetüre links, eingedellt




Bild 15 : Schiebetüre links, eingedellt



Bild 16 : Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt



Bild 17 : Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt



Bild 18 : Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt



Bild 19 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt




Bild 20 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt




Bild 21 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 22 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 23 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 24 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 25 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 26 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2022	Letzte Zulassung	23.06.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom 320 L1H1	Aufbauart	Van
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3NS80621	Maße Länge/Breite/Höhe	5339 / - / 2000 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3190 kg	HSN / TSN	8566 / BMX
Schlüssel-Nr.	20215013	Km-Stand abgelesen	32737
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Frozen White / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
Ersatzrad m. LM-Felge		Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	8 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Batterien, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dach, flach, Dachhimmel in Fahrerkabine und Fahrgastraum, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS), Fenster, 2. Reihe: Ausstellfenster in den Seitenscheiben, Fenster: Fenster 3. Reihe Fahrgastraum, fest, rechts und links, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Easy Fuel, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Generator, 240 A, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Haltegriff an B-Säule der Beifahrer-Seite, Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckschwingtür mit beheizbarer Heckscheibe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenksäule, verstellbar, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Paket: Style-Farb-Paket, Park-Pilot-System vorn und hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter, Radio: Audiosystem 19: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 Lite mit AppLink und DAB/DAB+, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder/Reifen: Reserverad, Stahlrad, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 10-Speichen-Design, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung, Schiebetür: Schiebetür, rechts und links, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Kunststoff, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2 Sitzreihen (3-3) (Trend), Sitze: Sitz-Paket 16A (Torneo Custom), Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, Verzurösen 2, Wasserheizung hinten, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, leicht getönt, Zuheizer, elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
G1EAB	Klimaanlage vorn und hinten
ABSAM	Paket: Sicht-Paket III
D5PAF	Räder: Ganzjahresreifen (wintertauglich)
D2YBT	Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 mit 215/60 R 17 Reifen inkl. 17"-Notrad
J3EAB	Spannungskonverter
B2GAE	Wärmeschutzverglasung, mittlerer Tönungsgrad der Seitenscheibe(n) der 2. Reihe
CBFAJ	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 24.10.2024 bei Kilometerstand 16.249

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schiebetüre links, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)
2. Dach, mehrfach großflächig eingedellt, instandsetzen (Bild 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
3. Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Verkleidung Gepäckraum links und rechts,
zerkratzt,
Schiebetüre rechts, eingedellt,
Heckklappe, eingedellt,
Abdeckleiste Stoßfänger hinten ,zerkratzt,
Schiebetüre rechts, eingedellt, zerkratzt,