

INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426357778

Nº Revision: WTWS_604204

Página: 1 de 1

| DATOS DEL VEHÍCULO | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| MATRÍCULA: | 6432-MLV | Nº CHASIS: | VR1FCYHZTP1070109 |
| KILOMETROS: | 33967 | MARCA: | DS |
| F. PERITACIÓN: | 14/01/2026 | MODELO: | DS 4 BLUEHDI 130 AUTO PERFORMANCE L |
| Seguro: | SI | | |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| INSTALACIÓN: | CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL | FECHA DE ENTRADA: | 14/01/2026 |
| DIRECCIÓN: | Antigua carretera de san Fernando, km | PERSONA CONTACTO: | WTWS_6108 |
| LOCALIDAD: | MEJORADA DEL CAMPO | TELEFONO/E-MAIL: | - |

| VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------|----------|---------------------------|----|
| Nº LLAVES: | 2 | KIT ANTIPINCHAZOS: | SI | RUEDA REPUESTO: | NO |
| LIBRO MANTENIMIENTO: | NO | Navegador GPS: | NO TIENE | | |
| Neumático RunFlat: | NO | Vehículo eléctrico híbrido: | NO | Falta Cable carga Rápida: | NO |
| Falta Cable 220/230: | NO | Neumático Invierno: | NO | | |

| PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO |
|--------------------------------|
| I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN |

| RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Concepto | Importe |
| Daños Generales | 846,85 € |
| Daños Interiores | 0 € |
| Total Valoración | 846,85 € |

| VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR | | | | | | |
|--|--------|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Referencia | Código | Descripción | Unidades | Precio Unidad | Descuento | Importe Total |
| No existen elementos de interior en la valoración de daños | | | | | | |

| OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|
| vh afectado por granizo vh mojado |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |

Atributos de la Valoración

| | | | |
|--------|---------|------------|-------------|
| Estado | Abierta | Referencia | WTWS_604204 |
|--------|---------|------------|-------------|

Atributos vehículo

| | |
|----------------------------|--------|
| Código color de fabricante | PLA |
| Kilómetros | 33.967 |

Equipamiento

VIN Query

| | |
|---|--|
| CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE 140CC MAHLE - DXG20 | CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01 |
| CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX - DE602 | CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601 |
| CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07 | VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR PERFORADO 3 BRAZOS - DVH55 |
| VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CALEFACTADO - DI300 | VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO Y VOLANTE - DCQ04 |
| VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01 | AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO C - DYM25 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SONIDO MAINSTREAM - D6F02 | AUDIO/MULTIMEDIA C/3 TOMAS USB TIPO C - D5N08 |
| AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO - DTI01 | AUDIO/MULTIMEDIA 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA - DO402 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00 | AUDIO/MULTIMEDIA TOMA USB DOBLE - DES04 |
| AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300 | ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02 |
| ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - DAU02 | ASIENTOS REPOSACABEZAS DL REGULABLE 4 VIAS - DAK07 |
| ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00 | ASIENTOS PASAJERO REG LUMBAR - DIU02 |
| ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01 | ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01 |
| ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601 | ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02 |
| GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ | GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27 |
| COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00 | CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03 |
| CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00 | REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702 |
| EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02 | EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06 |
| EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702 | EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00 |
| EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06 | EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01 |
| EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00 | EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11 |
| EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61 | EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03 |
| EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 HEA - DAE40 | ANTIPOLUCION NORMA 6.4 - DUV52 |
| ANTIPOLUCION NORMA EU6.4 - DDC38 | ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01 |
| FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06 | LLANTAS PREINSTALACION RUEDA DE REPUESTO - DRS19 |
| LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02 | FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02 |
| TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC UE64 | COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02 |
| GENERAL DIESEL DV5RC UE64 1.5L - B0FP4 | REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA - DVKAM |
| ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA "VISION PARK 1" - DQK13 | ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802 |
| ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00 | SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - DRQ01 |
| SUSPENSION AMORTIGUACION BASE - DVU01 | SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01 |
| SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM - DAG82 | SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17 |
| SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 27500NM - DDH72 | TRANSMISION 4X2 - DRA01 |
| NEUMATICOS 205/55 R 19 97V - DPLHG | NEUMATICOS NEUMATICOS 19" - DOL10 |
| LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00 | LLANTAS ALE 7.5JX19" MINNEAPOLIS - DDZWY |
| LLANTAS LLANTA NEGRA - DN901 | REFRIGERACION RADIADOR 28DM2-ALUMINIO SOLDADO - DMJ77 |
| PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401 | POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01 |
| TIPO SELECTOR CVA 8 VEL TIPO STT - B0G01 | AUTOMATICO 8 VELOCIDADES ATN8 - DVQ62 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |








| | |
|--|---|
| GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2675 - DYV01 | ACABADO TECNICO MEDIO ALTO - B0E0K |
| ADAS CON SISTEMA AYUDA VISUAL AUTOZOOM - DEL01 | ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA AEB-E2020-3_W3 - DD417 |
| ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL/TR CON ALERTA TRAYECTORIA - DUB23 | ADAS REGULADOR VELOCIDAD C/CAMBIO DE MARCHA - DRG31 |
| ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO DECORACION ALCANTARA - DENHH | ACCESORIOS ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO LED - DNK05 |
| ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE C/LUZ LED - DMG14 | ACCESORIOS C/LUMINACION TECHO 1ªFILA 3 LEDS + LED AMBIENTAL - DIM10 |
| ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD02 | ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00 |
| TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00 | TECHO S/TECHO PANORAMICO ELECTRICO ANTIPINZAMIENTO - DTC00 |
| RETROVISORES EXT S/PARTICULARIDAD - DSL00 | LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02 |
| RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13 | LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01 |
| LUCES FAROS ECO-LED - DLA10 | GENERALES PARAGOLPES DL NEGRO C/FALDON+PARAGOLPES TR COLOR CARROCERIA - DPDFB |
| GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - DRZAN | EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR PARAGOLPES TRASERO DIFUSOR PINTADO - DUX60 |
| EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEGRAS BRILLANTE - DGV09 | EMBELLECEDORES ANAGRAMA FAMILIA - DMTB0 |
| EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR COLA ESCAPE CROMADO - DHZ04 | EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16 |
| CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02 | CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01 |
| CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01 | ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28 |
| ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00 | TAPICERIA/LINEA INT MARRON 1 - B0RFE |
| TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA D4X INSPIRACION 2 ""BA - B0PBA | ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00 |
| TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO HORIZONTE - DIZ32 | SEGURIDAD RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE S/MARCO - DRL06 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05 | INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO - DVO01 | INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13 | INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL LARGA - DCU12 |
| INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS FONDO NEGRO C/MATRIZ - DGMAN | INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01 |
| INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00 | ACCESORIOS MALETERO CON ENTRADA BAJA - DOD02 |
| ACCESORIOS PARASOL TEJIDO - D5F03 | ACCESORIOS C/ETIQUETA PARASOL MUNDO - DQJ04 |
| ACCESORIOS ILUMINACION AMBIENTAL POLICROMATICA - DO103 | ACCESORIOS CON LUCES LATERALES Y TECHO LED - DK901 |
| Nº PR 17125 | ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510 |
| ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT - DD500 | BERLINA 5 PUERTAS - B0DA5 |
| ADAS S/SISTEMA VISION NOCTURNA - DN100 | |

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|--------------------------------|--------|-----------|-----|------|----------|
| T2  GtT4311L | Reparar Llanta rueda dl iz | 0,00 h | 0,00 | | | 45,00 |
| T2  GtT4311R | Reparar Llanta rueda dl dr | 0,00 h | 0,00 | | | 45,00 |
| T2  GtT4312R | Reparar Llanta rueda tr dr | 0,00 h | 0,00 | | | 45,00 |
| T2  GtT7101R | Reparar Aleta dl dr | 0,30 h | 25,00 | | | 7,50 |
| T2  GtT7402L | Reparar Panel ext puerta dl iz | 0,20 h | 25,00 | | | 5,00 |
| T2  GtT7802R | Reparar Panel ext puerta tr dr | 0,30 h | 25,00 | | | 7,50 |
| T2  GtT9001L | Reparar Lateral iz carrocería | 0,50 h | 25,00 | | | 12,50 |
| T2  GtT9001R | Reparar Lateral dr carrocería | 1,00 h | 25,00 | | | 25,00 |
| T2  GtTva1 | Reparar capo varilla | 0,00 h | 0,00 | | | 90,00 |
| T2  GtTVA2 | Reparar techo varilla | 0,00 h | 0,00 | | | 150,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |

Pintura

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|--|------|-----------|-----|------|----------|
| CHAPA | | | | | | |
|  GtP7101R | Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) | | | | | |
|  GtP9001L | Lateral iz carrocería Reparación (S=0) (L=0) | | | | | |
|  GtP9001R | Lateral dr carrocería Reparación (S=0) (L=0) | | | | | |
|  GtP7802R | Panel ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) | | | | | |
|  GtP7402R | Panel ext puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0) | | | | | |
|  GtP7402L | Panel ext puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0) | | | | | |
| PLASTICO | | | | | | |
|  GtP81050 | Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo | | | | | |
|  GtP69040 | Paragolpes dl completo Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |

Resumen






| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fecha tarifa | 01/01/2026 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 375,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 0,00 € | Subtotal Horas MO | 57,50 € | Subtotal Horas MO | 148,75 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (2,30 h) | 432,50 € | Subtotal M.O. (5,95 h) | 148,75 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 432,50 € | Total mano de obra | 148,75 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 0,00 € | | | Subtotal material | 265,60 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (0,00%) | 0,00 € |
| Total | 0,00 € | | | Total del material | 265,60 € |
| | | | | Total sin descuentos | 414,35 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 414,35 € |

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

| Total | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 0,00 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 432,50 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 414,35 € | Base del impuesto | 846,85 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 846,85 € | IVA (21%) | 177,84 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 1.024,69 € |
| | | | | Total | 1.024,69 € |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |

Equipamiento

VIN Query

| | |
|---|--|
| CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE 140CC MAHLE - DXG20 | CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01 |
| CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX - DE602 | CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601 |
| CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07 | VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR PERFORADO 3 BRAZOS - DVH55 |
| VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CALEFACTADO - DI300 | VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO Y VOLANTE - DCQ04 |
| VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01 | AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO C - DYM25 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SONIDO MAINSTREAM - D6F02 | AUDIO/MULTIMEDIA C/3 TOMAS USB TIPO C - D5N08 |
| AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO - DTI01 | AUDIO/MULTIMEDIA 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA - DO402 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00 | AUDIO/MULTIMEDIA TOMA USB DOBLE - DES04 |
| AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300 | ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02 |
| ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - DAU02 | ASIENTOS REPOSACABEZAS DL REGULABLE 4 VIAS - DAK07 |
| ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00 | ASIENTOS PASAJERO REG LUMBAR - DIU02 |
| ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01 | ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01 |
| ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601 | ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02 |
| GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ | GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27 |
| COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00 | CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03 |
| CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00 | REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702 |
| EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02 | EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06 |
| EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702 | EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00 |
| EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06 | EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01 |
| EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00 | EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11 |
| EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61 | EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03 |
| EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 HEA - DAE40 | ANTIPOLUCION NORMA 6.4 - DUV52 |
| ANTIPOLUCION NORMA EU6.4 - DDC38 | ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01 |
| FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06 | LLANTAS PREINSTALACION RUEDA DE REPUESTO - DRS19 |
| LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02 | FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02 |
| TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC UE64 | COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02 |
| GENERAL DIESEL DV5RC UE64 1.5L - B0FP4 | REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA - DVKAM |
| ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA "VISION PARK 1" - DQK13 | ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802 |
| ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00 | SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - DRQ01 |
| SUSPENSION AMORTIGUACION BASE - DVU01 | SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01 |
| SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM - DAG82 | SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17 |
| SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 27500NM - DDH72 | TRANSMISION 4X2 - DRA01 |
| NEUMATICOS 205/55 R 19 97V - DPLHG | NEUMATICOS NEUMATICOS 19" - DOL10 |
| LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00 | LLANTAS ALE 7.5JX19" MINNEAPOLIS - DDZWY |
| LLANTAS LLANTA NEGRA - DN901 | REFRIGERACION RADIADOR 28DM2-ALUMINIO SOLDADO - DMJ77 |
| PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401 | POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01 |
| TIPO SELECTOR CVA 8 VEL TIPO STT - B0G01 | AUTOMATICO 8 VELOCIDADES ATN8 - DVQ62 |
| GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2675 - DYV01 | ACABADO TECNICO MEDIO ALTO - B0E0K |
| ADAS CON SISTEMA AYUDA VISUAL AUTOZOOM - DEL01 | ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA AEB-E2020-3_W3 - DD417 |
| ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL/TR CON ALERTA TRAYECTORIA - DUB23 | ADAS REGULADOR VELOCIDAD C/CAMBIO DE MARCHA - DRG31 |
| ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO DECORACION ALCANTARA - DENHH | ACCESORIOS ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO LED - DNK05 |
| ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE C/LUZ LED - DMG14 | ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 1ªFILA 3 LEDS + LED AMBIENTAL - DIM10 |
| ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD02 | ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00 |

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |

TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00
 RETROVISORES EXT S/PARTICULARIDAD - DSL00
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
 LUCES FAROS ECO-LED - DLA10
 GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - DRZAN
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEGRAS BRILLANTE - DGV09
 EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR COLA ESCAPE CROMADO - DHZ04
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA D4X INSPIRACION 2 ""BA - B0PBA
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO HORIZONTE - DIZ32
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
 INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO - DVO01
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS FONDO NEGRO C/MATRIZ - DGMAN
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
 ACCESORIOS PARASOL TEJIDO - D5F03
 ACCESORIOS ILUMINACION AMBIENTAL POLICROMATICA - DO103
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
 BERLINA 5 PUERTAS - B0DA5
 ADAS S/SISTEMA VISION NOCTURNA - DN100

TECHO S/TECHO PANORAMICO ELECTRICO ANTIPINZAMIENTO - DTC00
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
 GENERALES PARAGOLPES DL NEGRO C/FALDON+PARAGOLPES TR COLOR CARROCERIA - DPDFB
 EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR PARAGOLPES TRASERO DIFUSOR PINTADO - DUX60
 EMBELLECEDORES ANAGRAMA FAMILIA - DMTB0
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28
 TAPICERIA/LINEA INT MARRON 1 - B0RFE
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
 SEGURIDAD RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE S/MARCO - DRL06
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL LARGA - DCU12
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01
 ACCESORIOS MALETERO CON ENTRADA BAJA - DOD02
 ACCESORIOS C/ETIQUETA PARASOL MUNDO - DQJ04
 ACCESORIOS CON LUCES LATERALES Y TECHO LED - DK901
 ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT - DD500
 Nº PR 17125

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |


1000224985.jpg



1000224969.jpg



1000224980.jpg



1000224984.jpg



1000224961.jpg

1000224967.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224958.jpg



1000224959.jpg



1000224955.jpg



1000224978.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224977.jpg



1000224972.jpg



1000224960.jpg



1000224954.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224966.jpg



1000224956.jpg



1000224974.jpg



1000224965.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224970.jpg



1000224981.jpg



1000224964.jpg



1000224963.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224983.jpg



1000224957.jpg



1000224986.jpg



1000224975.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224968.jpg



1000224971.jpg



1000224976.jpg



1000224982.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |



1000224979.jpg



1000224962.jpg



1000224973.jpg

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_604204 | Marca - Modelo | DS DS4 (F) 5P (21-) | | |
| Fecha Alta | 14/01/2026 21:10:17 | CUM | DS00301 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 14/01/2026 21:24:49 | Matrícula | 6432-MLV | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | VR1FCYHZTP1070109 | | |