addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510909897
Fecha: 26/05/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	22763
Marca:	OPEL	**Modelo:**	Grandland GS 1.2T XHT MT6 SS 130 CV 96kW

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	20/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R18 102V 4 mm // Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 5 mm

DAÑOS

Elemento	PUERTA I. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.REPAR.NIVEL III

Elemento	EMBELL.I.PARA GOLP.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	ALETA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	ALETIN D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	RECUB.RETROVISOR .
Posición	Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUNTA D.PARAGOLP..
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	ALETIN .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	ALETIN .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	623,40 €

FOTOS GENERALES






0
km/h
90
°C
27763 km


7304 MPN


7304 MPN




7304 MPN


7304 MPN




40°c
13:36
23.0
19.0
OPTIONS
A/C
AUTO
A/C MAX
AUDIO
NAV
SET







