

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 9309NHF / WBA31EG0605472734 / 5472734

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	33.154

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9309NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	22/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9309NHF COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
9309NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24 €
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
5. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.67 h.	11,31	0,00		125,65 €
6. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.25 h.	9,53	0,00		107,70 €
8. Soporte moldura estribo iz	-	REPARAR	0.75 h.			0,00	0,00		28,87 €
9. Techo	Pintar Reparado	REPARAR	1.00 h.		6.50 h.	27,53	0,00		316,28 €
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
12. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
19. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			3.58 h.	15,16	0,00		152,99 €
21. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
26. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €

9309NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1884,01 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9309NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,34 h.	321,05 €
Total material pintura	-	99,19 €
Total Mano de Obra Pintura	23,42 h.	901,64 €
Total Recambios	-	42,13 €
Descuento recambios aplicado	-	4,68 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	520,00 €







9309 NHF

X1

sDrive 20d









- ↶
- MEDIA
- TEL
- NAV




CHECK CONTROL
Trunk open
Please close.
Close message

LOW LOW










BMW



®MBA 31EG0605472734®





Instrument cluster display showing:
- Gear indicator: **P**
- Speedometer: 0-100 km/h scale
- Fuel gauge: 0-100% scale
- Temperature: 27.8°C
- Other indicators: "Doors open", "170.9", "100"

Central infotainment screen displaying:
- **Radio** interface with station **Cadena 100** at **89.6 MHz**
- **Navigation** map showing a route to **CAD-100**
- **Volume** control slider set to **LOW**
- **Time**: 10:45
- **Icons** for navigation, volume, and system status
- **Bottom bar** with home, app, and volume controls

Physical controls below the screen:
- **Volume knob** on the left
- **Drive mode selector** (LOW) on the right
- **Climate control** buttons and sliders





245/45 R 19

OUTSIDE

48.3





















OUTSIDE

245/45 R 19









ECO
2007



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM
Manheim
CON AUTOMOTIVE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE


B M W



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
Car Automotive

AF







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COLLECTION





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CO. A. 1040184



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX & SON LTD