

Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder  België

Commissie bij aankoop € 0,00

Kenteken: 2ATF363 (chassisnr: W0VBD8EV8M8022227)

Aanbieder: Leasemaatschappij



OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.5 TURBO D START/STOP EDITION

Uitvoering volgens lease software: 1.5 Turbo D 90kW S/S Edition Auto

Km-stand	127348 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1465 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	266 cm
Schakeling	Automaat	Aandrijving		Laadvermogen	515 kg
Datum eerste toelating	07-07-2021	Aantal cilinders	3	APK t/m	
		Vermogen	90 kW		
		CO2 uitstoot	135 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Multimedia Navi, Ruimtebesparend reservewiel, 16-duims, Trekhaak, afneembaar, Park Pilot, voor- en achteraan, Nieuwe blusser, driehoek en verbandkistje...

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel	 Reservesleutel
 Reservewiel	 Instructieboekje
 Onderhoudsboekje (Boekje)	 Hoedenplank/rolhoes
 Multimedia Navi	 Ruimtebesparend reservewiel, 16-duims
 Trekhaak, afneembaar	 Park Pilot, voor- en achteraan
 Nieuwe blusser, driehoek en verbandkistje...	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
-------------------	------	-----------	------

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	205/55 R16
RV	6 mm	Zomer	205/55 R16
LA	6 mm	Zomer	205/55 R16
RA	6 mm	Zomer	205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Ja

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Sierschijf linksvoor
Omschrijving:
Diepe krassen



Deel:
Wielschijf rechtsachter
Omschrijving:
Krassen



Deel:
Wielschijf rechtsvoor
Omschrijving:
Diepe krassen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Kappen met verfschade



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Hoek rechts kras met verfschade



Deel:
Motorkap links
Omschrijving:
Deuk met verfschade




Deel:
Dorpel rechts
Omschrijving:
Gedeukt en verfschade



Deel:
Vleugel rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk op karakterlijn




Extra foto's



Linksachter Rechtsvoor Dorpel links Dorpel rechts Extra foto



Extra foto Extra foto Extra foto Extra foto Extra foto



Extra foto Extra foto Extra foto Extra foto Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.