


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110362185



Identification du véhicule

Réf. client 10039442190 Immatriculation
Date 1ère M.C.30/05/2023
Marque CITROEN Km. compteur 42306
Modèle C5 X (10/2021)
Version Feel Pack
N° de châssis VR7NCHNSPN4814547

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre divers Heures	Coût réel € HT	Remise de vétusté %	Remise pièces %	Coût facturable € HT
				carrosserie	peinture						
Pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer	411,19	1,60				510,39	15,00	20,00	413,27
Spoiler AV	Griffe(s)	E - Remplacer	266,72	1,50				359,72	15,00	20,00	292,43
Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,90	116,00		357,80	15,00	0	304,13
Porte AVD	Bosse(s) et griffe(s)	I - Réparer et peindre (co		0,50	2,90	116,00		326,80	15,00	0	277,78
Porte ARG	Griffe(s)	Peindre			2,90	116,00		295,80	15,00	0	251,43
Carrosserie	Pas d'origine	Déletterage	50,00					50,00			50,00
Intérieur	Tache	Nettoyer					1,00	62,00			62,00
Clef de contact TC (sans insert)	Manque	Réparer/rempl. (montant f	220,00					220,00			220,00
Porte AVG	Bosse(s)	Acceptable									Non facturé
Moulure d'aile ARG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2182,51 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-311,47 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1871,04 €
TOTAL T.V.A.	374,21 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2245,25 €

75473731 Pare-chocs AR Griffes(s) E - Remplacer



75473728 Spoiler AV Griffes(s) E - Remplacer



75473729 Porte ARD Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



75473730 Porte AVD Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



75473725 Porte ARG Griffes(s) Peindre



75473732 Carrosserie Pas d'origine Délettrage



75473724 Intérieur Tache Nettoyer



75473723 Clef de contact TC (sans insert) Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



75473727 Porte AVG Bosse(s) Acceptable



75473726 Moulure d'aile ARG Griffes Acceptable

