DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVPFC32 TZ012760	Erstzulassung	02.03.2026	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS6208	Laufleistung	30 481 km
Modell	VIVARO C CARGO XL L3 2.2 DIESEL S/S 110KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✓

Reifen

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ersatzrad 100.0 %

Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	Stoßfänger	**2**		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-				Position	Hinten
		Beschreibung	Pauschale Reparieren				Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-				Anmerkungen	-
3		Bauteil	Stoßfänger		**4**		Bauteil	Motorhaube
		Position	Vorne				Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2				Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-				Anmerkungen	-
5		Bauteil	Kofferraum/Laderaum		**6**		Bauteil	Tür
		Position	-				Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2				Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-				Anmerkungen	-