



Matrícula:	3976-MRR	Kilometraje:	145401	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	YARKBAC3200217124	Fecha de puesta en circulación:	27/05/2024	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	TOYOTA			Fecha de peritación:	16/06/2026 0:30:00
Modelo:	Yaris				
Versión:	1.5 120H Business Plus berlina con portón 85kW 5P automática				
Carburante:	Hibrido				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 88 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 185/65/15/88 H DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de
neumático Tras
Iz

259

Marca del
neumático Tras
Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí		Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí		Reposabrazos central DEL	Sí
Núm asientos	5		Bandeja de maletero	Sí
Núm reposacabezas	5		Radar parking TRAS	Sí
Núm llaves	2		Radio multimedia	Sí
Núm llaves mando a distancia	1		Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Color carrocería	Blanco		Documento de matriculación	No
Llantas de verano	Aluminio			
Rueda de repuesto	Sí			
Gato	Sí			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Turismo			
Segmento	Segmento 01			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Puerta Delant Iz

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Bajo De Caja DR



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr



Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de
pegamento

Quitar Adhesivos



Techo



Rayado

Reparar + Pintar

