

MG

MG3 1.5 HYBRID

VIN: LSJWP4394SZ273768



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	24/09/2025	13393 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Argent	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de boîte	Puissance	
Automatique	143 KW	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	24/06/2026	25/06/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : H / Marque de pneu : KUMHO / Largeur : 195 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Tous	Déchiré	Acceptable
			

002	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Acceptable
003	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
004	Spoiler / Avant	Enfoncement	Réparation
			
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
006	Poignée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
			
007	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
008	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
009	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation



010	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
011	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KUMHO	195 / 55 / 16 / Tous	4.7 mm
Avant Droit	KUMHO	195 / 55 / 16 / Tous	4.5 mm
Arrière Gauche	KUMHO	195 / 55 / 16 / Tous	6.2 mm
Arrière Droit	KUMHO	195 / 55 / 16 / Tous	6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Poignée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure