



W1KAH0DB7SF193276

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	47.899 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	2.493 km
Typ/Modell	C 200 d	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2028
Fahrgestellnummer	W1KAH0DB7SF193276	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	18.02.2025	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (25000km - 1Jahr/25000km) - kein Nachweis
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Besichtigungsdatum: 30.04.2026
Protokollnummer: 45291045
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Marcel Schiffner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	C 200 d	Laufleistung (abgelesen)	47.899 km
Fahrgestellnummer	W1KAH0DB7SF193276	Erstzulassung	18.02.2025

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Besichtigungsdatum: 30.04.2026
Protokollnummer: 45291045
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Marcel Schiffner



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558* zu
35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5* ; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BDF	00537	8

Vermerke des KBA

0322100818
457920

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HJ934281



0

1 - 2

046CC0181912



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H20ATO

Version: CZAA350A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2024_8401-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_9-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: PR-206_654M_21B1-W1K

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: M1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: Mercedes-Benz AG

0.4. Fahrzeugklasse: DE-70372 Stuttgart

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH0DB7SF193276

0.11. Herstellungsdatum: 29.01.2025

mit dem in der am 21.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

29.01.2025

(Ort)

(Datum)

pro.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:
			1491 mm
Massen			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2400 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4275 kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg		
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820		
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)		
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)		
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -		
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 3200 min⁻¹		
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	17,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW		
28. Getriebetyp:	automatisch		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252		
	4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601		
28.1.1 Achsübersetzung:	2.473		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: - 2: - 3: -		
	4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -		
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h		
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 3:			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau 38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5		
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)
	bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1930 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.27 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:
		entfaellt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.f0	99.2 N	47.1.3.0.f1
	0.475 N/(km/h)	47.1.3.0.f2
		0.02801 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	
	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):
		nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
	715/2007*2023/443EA	

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):				
CO:	35,8	-	-	mg/km
NO _x	12,5	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	17,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m ⁻¹			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte				
	NO _x	Partikelzahl		
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹		
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:				
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	169 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km	
Mittel:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km	
Hoch:	105 g/km	4.0 l/100km	- Wh/km	
Höchstwert:	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km	
Kombiniert:	123 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km	
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
Elektrische Reichweite	- km			
Elektrische Reichweite innerorts	- km			
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Ja (J)			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e1 37			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	0.60 g/km			

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen					
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:		
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:	- Wh/km				
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 456784
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 48.945,00
VIN W1KAH0DB7SF193276
Erstzulassungsdatum 18.2.2025
Kennzeichen K-CC 370

Schadensfälle der int. Belegnummer: 456784

13.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108497	16.06.2025		0,00
2026105091	30.03.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -