

49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

| NEDC values            | CO <sub>2</sub> emissions |                | Fuel consumption [l/100 km] |                   |                                 |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                        | Petrol/Diesel g/km        | LPG / CNG g/km | Others g/km                 | Petrol/Diesel [L] | LPG / CNG [L]/[m <sup>3</sup> ] |
| Urban conditions       | 196                       | ----           | ----                        | 8.6               | ----                            |
| Extra-urban conditions | 140                       | ----           | ----                        | 6.1               | ----                            |
| Combined               | 160                       | ----           | ----                        | 7.0               | ----                            |
| Weighted, combined     | ----                      | ----           | ----                        | ----              | ----                            |

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

- 3.1. General code of the eco-innovation(s):

- 3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s):

- 3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

- 3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

yes

e9 28

0.93

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer):

- 0.2. Type:

- Variant:

- Version:

- Commercial name:

- Interpolation family's identifier:

- ATCT family's identifier:

- PEMS family's identifier:

- Roadload family's identifier:

- Roadload matrix family's identifier (if applicable):

- Periodic regeneration family's identifier:

- Evaporative test family's identifier:

- Vehicle category:

- Company name and address of manufacturer:

SEAT

KN

XDNNA1

AD7MAD7GC0064BIML761BBB

TARRACO

IP-MQB37AS\_B1\_0821-VSS-1

AT-5QA\_0V\_0223\_000-VSS-1

09-VSS-715W\_KN\_DNNA\_AD7\_B-000

RL-DQ381\_7A\_17\_020-WVW-1

-----

PR-AU\_00109\_00\_000-WVW-1

EV-5N\_APW\_D\_BOABXX-WVG-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

VSSZZZKNZNW010227

2022-05-30

- 0.10. Vehicle identification number:

- 0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9\*2007/46\*6666\*26 issued on 2022-02-14 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-05-30

Martorell, 2022-05-30

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKNZNW010227

|       |                                                                                  |                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.    | Number of axes / wheels:                                                         | 2 / 4                                                  |
| 3.    | Powered axes (number, position):<br>Interconnection of powered axes:             | 2 Axle 1/2<br>front-rear axle gear<br>box-cardan shaft |
| 3.1.  | Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:               | non-automated                                          |
| 4.    | Wheelbase[mm]:                                                                   | 2787                                                   |
| 4.1.  | Axle spacing [mm]:                                                               | 2787                                                   |
| 5.    | Length [mm]:                                                                     | 4735                                                   |
| 6.    | Width [mm]:                                                                      | 1839                                                   |
| 7.    | Height [mm]:                                                                     | 1665                                                   |
| 13.   | Mass in running order [kg]:                                                      | 1791                                                   |
| 13.2. | Actual mass of the vehicle [kg]:                                                 | 1929                                                   |
| 16.   | Technically permissible maximum masses:                                          |                                                        |
| 16.1. | Technically permissible maximum laden mass [kg]:                                 | 2440                                                   |
| 16.2. | Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:                          | 1160 / 1330                                            |
| 16.4. | Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:                    | 4840                                                   |
| 18.   | Technically permissible maximum towable mass in case of:                         |                                                        |
| 18.1. | Drawbar trailer [kg]:                                                            | -----                                                  |
| 18.3. | Centre-axle trailer [kg]:                                                        | 2400                                                   |
| 18.4. | Unbraked trailer [kg]:                                                           | 750                                                    |
| 19.   | Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: | 100                                                    |
| 20.   | Manufacturer of the engine:                                                      | Audi AG                                                |
| 21.   | Engine code as marked on the engine:                                             | DNN                                                    |
| 22.   | Working principle:                                                               | Positive ignition / 4 stroke                           |
| 23.   | Pure electric:                                                                   | no                                                     |
| 23.1. | Class of Hybrid (electric) vehicle:                                              | -----                                                  |
| 24.   | Number and arrangement of cylinders:                                             | 4; in Line                                             |
| 25.   | Engine capacity [cm³]:                                                           | 1984                                                   |
| 26.   | Fuel:                                                                            | petrol                                                 |
| 26.1. | Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:                                           | mono fuel vehicle                                      |
| 26.2. | Type of dual fuel engine:                                                        | -----                                                  |
| 27.   | Maximum power                                                                    |                                                        |
| 27.1. | Maximum net power [kW at min <sup>-1</sup> ] (internal combustion engine):       | 140.00 / 4200                                          |
| 27.2. | Maximum hourly output [kW] (electric motor):                                     | -----                                                  |
| 27.3. | Maximum net power [kW] (electric motor):                                         | -----                                                  |
| 27.4. | Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):                                  | -----                                                  |

|         |                    |           |
|---------|--------------------|-----------|
| 28.     | Gearbox (type):    | automatic |
| 28.1.   | Gear               | -----     |
| 28.1.   | Gearbox ratios:    | -----     |
| 28.1.2. | Final drive ratio: | -----     |
| 28.1.2. | Total gear ratios: | -----     |

29. Maximum speed [km/h]: 210

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1577 / 1568

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO<sub>2</sub> determination:

Axle 1: 255/40 R20 101 V / 8.5JX20 ET38 / B / C1

Axle 2: 255/40 R20 101 V / 8.5JX20 ET38 / B / C1

Trailer brake connections: -----

36. Code for bodywork: AC

38. Colour of vehicle: WHITE

40. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

41. Number of seating positions (including the driver): 7

42. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.1. Number of wheelchair user accessible position: ---

42.3. Sound level

46. Stationary [dB(A) at min<sup>-1</sup>]: 76.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 66.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind: 2022

47.1.1. Test mass [kg]: -----

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

|                                |                  |                         |                           |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 47.1.3. Road load coefficients | 47.1.3.0. f0 [N] | 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] | 47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²] |
|                                | 171.045978       | 0.753000                | 0.040123                  |

47.2. Driving cycle: 3b

47.2.1. Driving cycle class: -----

47.2.2. Downscaling factor (f<sub>acc</sub>): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007-2018/1832AP

| 1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WL TP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) |       |       |       |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|
| Petrol /                                                                                          | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC + NO <sub>x</sub> |
| Diesel                                                                                            | 178.0 | 19.2  | 16.9  | 16.1            | -----                 |
| LPG/CNG                                                                                           | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 |
| Other                                                                                             | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 |

| 2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] |       |       |       |                 |                 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| Petrol /                                     | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> |
| Diesel                                       | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           |
| LPG/CNG                                      | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           |
| Other                                        | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           |

|       |                                                            |                         |                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 48.1. | Smoke corrected absorption coefficient [m <sup>-1</sup> ]: | NO <sub>x</sub> [mg/km] | Particles (number) with exponent *#/km) |
| 48.2. | Declared maximum RDE values (if                            | 60.0                    | 6.00 E11                                |
|       | Complete RDE tip:                                          | 60.0                    | 6.00 E11                                |
|       | Urban RDE tip:                                             | 60.0                    | 6.00 E11                                |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) vorn links, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen



Bild 17 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 18 : Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) hinten links, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen



Bild 19 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) hinten rechts, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen



Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 22 : Tür vorne rechts Schutzleiste unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Zusatzblinker rechts, gebrochen, ersetzen




Bild 24 : Frontscheibendichtung rechts, eingekerbt, ersetzen

DEKRA Automobil GmbH  
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hamburg-Süd  
Nartenstr. 21  
21079 Hamburg  
Telefon 040 / 756096-0  
Fax 040 / 756096-96  
E-Mail  
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Pascal Marvin Hoffmann  
Tel. direkt 040 756096-0  
Tel. mobil 015140725763

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **M RP1236**                      **FIN**                      **VSSZZZKNZNW010227**

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leasing-Nr.     | R-226481                                                                                                |
| Auftraggeber    | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching                                             |
| Ihr Auftrag vom | 20.05.2026                                                                                              |
| Besichtigung    | 25.06.2026 um 14:00 Uhr<br>DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.    | mit 19% MwSt. |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 21.008,40 EUR | 25.000,00 EUR |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Pascal Marvin Hoffmann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Kennzeichen                   | M RP1236   |
| Tag der Erstzulassung         | 07.07.2022 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 07.07.2022 |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 11 / 2027 |
|---------------|-----------|

### Technische Daten

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Fahrzeugart               | Personenkraftwagen                     |
| Hersteller                | SEAT (E)                               |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | KN / Tarraco 2.0 TSI 4Drive OPF DSG FR |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| HSN / TSN                  | 7593 / AOQ                    |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | VSSZZZKNZNW010227             |
| Türen                      | 5                             |
| Sitzplätze                 | 7                             |
| Farbe                      | Weiß                          |
| Lackierung                 | Perlcoloreffekt               |
| Polster / Farbe            | Teilleder / Anthrazit         |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                        |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Reihenmotor / 4               |
| Leistung / Hubraum         | 140 kW / 1984 cm <sup>3</sup> |
| Schadstoffklasse           | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I  |
| Getriebe                   | Automatik /                   |
| Felgen                     | Leichtmetall                  |
| Km-Stand abgelesen         | 33.562                        |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                      | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| Notrad  |                     |                                     |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Allradantrieb 4Drive, Ambientebeleuchtung (einfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notrufnummer Emergency Call, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Alcantara, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Exclusive II", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltknopf in Leder, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

---

## Sonderausstattung

Anhängervorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung, Gepäcktrennnetz, Lackierung: Exclusive, Navigationssystem mit 9,2" Farb-Touch-Screen, Paket: 7-Sitzer-Paket, Paket: DYNAMIC (FR), Paket: Fahrassistenten-Paket M, Paket: Winter (XCELLENCE, FR), Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch inkl. Sonnenschutzjalousie, Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem, Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole, Räder: Reserverad als Notrad

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 27.05.2026 bei Kilometerstand 32.355.

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibendichtung rechts, eingekerbt, ersetzen, erneuern (Bild 24); Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) hinten rechts, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen, erneuern (Bild 20); Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) vorn links, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen, erneuern (Bild 16); Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) hinten links, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen, erneuern (Bild 18); Zusatzblinker rechts, gebrochen, ersetzen, erneuern (Bild 23); Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 21); Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 17); Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15);

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 13); Tür vorne rechts Schutzleiste unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 22); Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 19).

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Pascal Marvin Hoffmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hamburg-Süd  
Nartenstr. 21  
21079 Hamburg  
Telefon 040 / 756096-0  
Fax 040 / 756096-96  
E-Mail  
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Pascal Marvin Hoffmann  
Tel. direkt 040 756096-0  
Tel. mobil 015140725763

## Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen** **M RP1236** **FIN** **VSSZZZKNZNW010227**

### Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894  
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
Ihr Auftrag vom 20.05.2026  
Besichtigung 25.06.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Pascal Marvin Hoffmann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.  
Bewertet auf 25.06.2026  
Betrifft Leasing-Nr. R-226481

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Stoßfängerverkleidung hinten  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

|                      |                        |                            |                                   |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Erstzulassung        | 07.07.2022             | Letzte Zulassung           | 07.07.2022                        |
| Hersteller           | SEAT                   | Typ / Verkaufsbez.         | Tarraco 2.0 TSI 4Drive OPF DSG FR |
| Türen                | 5                      | Sitzplätze                 | 7                                 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VSSZZZKNZNW010227      | HSN / TSN                  | 7593 / AOQ                        |
| Schlüssel-Nr.        | 40852148               | Km-Stand abgelesen         | 33562                             |
| Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2027              | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                            |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor        | Leistung (kW)              | 140                               |
| Hubraum (ccm)        | 1984                   | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I      |
| Getriebe             | Automatik /            | Felgen                     | Leichtmetall                      |
| Farbe                | Weiß / Perlcoloreffekt | Polster / Farbe            | Teilleder / Anthrazit             |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                      | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 40 R 20 101 V | Continental / SportContact 5 SUV FR | S / O | 5 mm        |
| Notrad  |                     |                                     |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

|                              |            |               |            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|
| Fz. Neupreis                 | 47.880 EUR | Fz. Notierung | 27.200 EUR |
| Fz. Grundwert: ( 48 Mon): MK |            |               | 27.422 EUR |

## Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Allradantrieb 4Drive, Ambientebeleuchtung (einfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notrufnummer Emergency Call, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Alcantara, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Exclusive II", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltknäufel in Leder, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                      | MG | NP    | Datum | VK  |
|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|
| PGR  | Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung     | 2  | 910*  |       | 392 |
| PCY  | Gepäcktrennnetz                                                  | 5  | 205*  |       | 38  |
|      | Lackierung: Exclusive                                            | 4  | 1010* |       | 275 |
| ZN2  | Navigationssystem mit 9,2" Farb-Touch-Screen                     | 3  | 900*  |       | 325 |
| P7P  | Paket: 7-Sitzer-Paket                                            | 5  | 840*  |       | 157 |
| P23  | Paket: DYNAMIC (FR)                                              | 4  | 1105* |       | 301 |
| PDG  | Paket: Fahrassistenz-Paket M                                     | 3  | 210*  |       | 76  |
| PW1  | Paket: Winter (XCELLENCE, FR)                                    | 3  | 635*  |       | 230 |
| PTA  | Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch inkl. Sonnenschutzjalousie | 3  | 1215* |       | 439 |
| PNB  | Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem                             | 5  | 595*  |       | 111 |
| PB2  | Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole   | 3  | 255*  |       | 92  |
| PG6  | Räder: Reserverad als Notrad                                     | 5  | 155*  |       | 29  |

\* = Hersteller-Neupreis    () = Tabellenwert;

VK

**2.465 EUR**

Zwischenwert 1

**29.887 EUR**

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 27.05.2026 bei Kilometerstand 32.355

### Km-Korrektur

Km = 33562    Kateg.: 32 = 55200    Diff. = 21638  
BZ2K = 3.21471    (AS = 0.759224 BS = -0.005001)

**961 EUR**

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                                                           | Rep.Kost brutto | Anrechn. | Minderwert brutto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1. Frontscheibendichtung rechts, eingekerbt, ersetzen, erneuern (Bild 24)                                     | 101             | voll     | -101              |
| 2. Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) hinten rechts, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen, erneuern (Bild 20) | 752             | anteilig | -445              |
| 3. Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) vorn links, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen, erneuern (Bild 16)    | 752             | anteilig | -445              |
| 4. Leichtmetallfelge (Glanzgedreht) hinten links, verkratzt mit Materialabtrag, ersetzen, erneuern (Bild 18)  | 752             | anteilig | -445              |
| 5. Zusatzblinker rechts, gebrochen, ersetzen, erneuern (Bild 23)                                              | 138             | voll     | -138              |
| 6. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild                                                               |                 |          |                   |

|                                                                               |              |          |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------------------|
| 21)                                                                           | 214          | voll     | -214 |                   |
| 7. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 17)              | 214          | voll     | -214 |                   |
| 8. Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15) | 384          | anteilig | -227 |                   |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                                      | <b>3.307</b> |          |      | <b>-2.229 EUR</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 13)  
Tür vorne rechts Schutzleiste unten  
Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 22)  
Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 19)

Zwischenwert 2 28.619 EUR

### Reifenbewertung

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung | -244 EUR |
| Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)      | 774 EUR  |
| Abzug für Reifenzustand                           |          |
| vorne links 5 mm SO                               | -96 EUR  |
| vorne rechts 5 mm SO                              | -96 EUR  |
| hinten links 5 mm SO                              | -96 EUR  |
| hinten rechts 5 mm SO                             | -96 EUR  |

Legende S/ Sommer /O Original 146 EUR

Zwischenwert 3 28.765 EUR

Zwischenwert 4 28.765 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 24.978,00 EUR

### Zusammenfassung und Ergebnis

|                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Einkaufswert</b>   | ohne MwSt.             | <b>21.008,40 EUR</b> |
| <b>Mehrwertsteuer</b> | (bei Regelbesteuerung) | <b>3.991,60 EUR</b>  |
| <b>Einkaufswert</b>   | mit 19% MwSt.          | <b>25.000,00 EUR</b> |

Der Sachverständige  
Pascal Marvin Hoffmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 4623349           |
| Hersteller          | Seat              |
| Model               | Tarraco           |
| Variante            | FR 2.0 TSI        |
| Listenpreis         | 43.252,10         |
| VIN                 | VSSZZZKNZNW010227 |
| Erstzulassungsdatum | 1.7.2022          |
| Kennzeichen         | M RP1236          |

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4623349**

09.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung      | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 2025114510    | 07.10.2025  | Stoßfänger hinten | 3.153,34              |

- Seite 1 von 1 -