

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte [g/km] [l/100km]

Niedrig - -
Mittel - -
Hoch - -
Höchstwert - -
Kombiniert - -
Gewichtet, kombiniert - -

Gas CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte [g/km] [l/100km] [m³/100km]

Niedrig - - -
Mittel - - -
Hoch - - -
Höchstwert - - -
Kombiniert - - -
Gewichtet, kombiniert - - -

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch 159.0 Wh/km
Elektrische Reichweite 335.0 km
Elektrische Reichweite innerorts 471.0 Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/65 R16 87P auf 6.50JX16/
ET32;

zu Nr. 35: 215/60 R17 87P auf 6.50JX17/
ET32;

zu Nr. 35: 215/55 R18 87P auf 7.00JX18/
ET35;

zu Nr. 7: ww. 1535;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0090XYS2

Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 105TCB00

Motorseriennummer 06989

KFZ-Brief wurde erstellt



Passau, 23.02.2022

ZB II Nr. GJ627600

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
Zulassung auf PA-EM881

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUKZKXZNW006110

046CC0120081



www.PS-Team.de




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

23.02.2022	1889	ADD00008X	2	1	57/---	150
M1	AF		4150-4150		1790-1790	
VXKUKZKXZNM006110	7		1515-1515		1598-1598	
OPEL						
U			2015		2015	
K			990	1070		
ZKXZ-40B000			990	1070		
					67	
MOKKA					5	
PSA AUTOMOBILES (F)			215/65 R16 98H A			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R16 98H A			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AX			Grün		6	
2017/1151;WLP;reine Elektro			e2*2007/46*0639*17			
Elektro			23.09.2021		M	GJ627600
0004	30AX					

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Zierleisten Fensterrahmen B-Säule links und rechts eingedellt




Bild 15 : Zierleisten Fensterrahmen B-Säule links und rechts eingedellt



Bild 16 : Zierleisten Fensterrahmen B-Säule links und rechts eingedellt



Bild 17 : Zierleisten Fensterrahmen B-Säule links und rechts eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	464596
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	DE - SUV5 e, Edition, 2020 - 2022 Mokka-e
Listenpreis	18.401,68
VIN	VXKUKZKXZNW006110
Erstzulassungsdatum	1.2.2022
Kennzeichen	ROK T917E

Schadensfälle der int. Belegnummer: **464596**

01.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024114380	06.10.2024		
2024114398	03.10.2024	Stoßfänger vorne Vorderachse	4.311,95

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
21.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 112 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.02.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Mokka (2020->) / Mokka e Edition
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZNW006110	HSN / TSN	1889 / ADD
DAT Europa-Code®	016501615200001	DAT Marktindex	DE001 6254
Km-Stand abgelesen	49191	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Gänge	1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / GGI

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	4 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 4 Lautsprecher, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem R300 BT (Bluetooth / USB), Batterie 60 Ah, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsscheiben hinten 249 mm, Bremsscheiben vorn 283 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Grau, Dachspoiler, Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Generator 120 A, Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Keyless Start, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom, LM-Felgen 6,5x16 (5-Doppelspeichen), Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader (7 kW), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modelleinführung, Opel Connect, Radstand 2561 mm, Reifen 215/65 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
69005	Lenkrad heizbar
25796	Parkpilotsystem hinten
29500	Sitzheizung vorn
11292	Sonderlackierung Grün-Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 19.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Wartungsnachweis lückenhaft, letzter Serviceeintrag fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Zierleisten Fensterrahmen B-Säule links und rechts eingedellt, erneuern (Bild 14, 15, 16, 17)