DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA0 ST062855	Date d'immatriculation	05/06/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-259-YN	Odometre	6 232 km
Modèle	Nouveau Frontera Electric Edition 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Câble de charge lente	✗
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.3 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.8 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

3

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.8 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.3 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm