

# Stato d'uso del veicolo

## Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

## Dati Generali Riconsegna

|                                              |       |             |                          |
|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| Data e ora di riconsegna<br>24/02/2026 11:54 | Targa | Km<br>85325 | Danni Totali<br>408.36 € |
|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|

## Dati Veicolo

|               |                                |                             |                                     |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Marca<br>JEEP | Modello<br>Compass dal 03/2021 | Colore<br>Blu.metall/doppio | Data Immatricolazione<br>24.03.2021 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

## Stato d' uso

|               |      |
|---------------|------|
| Marca<br>JEEP | Note |
|---------------|------|

## Accessori e Dotazione

| Descrizione              | Previsto | Presente   | Descrizione    | Previsto | Presente | Descrizione                | Previsto | Presente | Allestimenti particolari |
|--------------------------|----------|------------|----------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Veicolo immatr.Autocarro |          | NO         | 1 ° Chiave     |          | SI       | Scheda SD                  |          | NO       |                          |
| Cambio                   |          | Automatico | 2 ° Chiave     |          | SI       | Kit gonfiaggio riparazione | NO       | NO       |                          |
| Navigatore               |          | SI         | Tessera Code   |          | SI       | Ruota di Scorta            | SI       | SI       |                          |
| Carta di circolazione    |          | SI         | Code Radio     |          | NO       | Ruotino                    | NO       | NO       |                          |
| Radio                    |          | SI         | Cerchi in lega |          | SI       |                            |          |          |                          |

## Pneumatici

|                           |                          |                    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Marca Anteriore<br>Altro  | Tipologia:<br>4 stagioni | Battistrada<br>20% |
| Marca Posteriore<br>Altro | Tipologia:<br>4 stagioni | Battistrada<br>20% |

Importi calcolati in base a:

|            |                             |                             |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Degrado0 % | Sconto listino ricambi:10 % | Tariffa h mano d'opera:29 € |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|

## Anomalie Ricontrate

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Meccanica                | Descrizione: |
| Elettriche / Elettronico | Descrizione: |

## Valorizzazione stato d'uso

| Item | Descrizione               | Tipologia | Importo |
|------|---------------------------|-----------|---------|
|      | Certificato assicurativo  | Mancante  |         |
|      | Tagliando assicurativo    | Mancante  |         |
| 1    | Porta post. dx            | Usura     |         |
| 3    | Paraurti post. parte sup. | Graffio   |         |
| 4    | Cerchio post sx           | Graffio   |         |
| 5    | Cerchio ant sx            | Usura     |         |
|      | ESTERNI                   | Sporca    |         |
| 2    | Cerchio post dx           | Graffio   |         |
|      |                           | Totale    |         |