


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXKFPHNS3 S1007341 | Erstzulassung | 31.03.2025 | Außenfarbe | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-RZ1751 | Laufleistung | 32 067 km |
| Modell | ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8 | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | - | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten

| | |
|------------|--------------------------|
| Lagerplatz | 34379 Calden Frankenbach |
|------------|--------------------------|



Lose Teile

| | |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✗ |
| Bordwerkzeug | ✗ |
| Hutablage | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel










| | |
|-----------------|---|
| Ersatzschlüssel | ✗ |
| Schlüssel | ✓ |
| Inspektion | ✓ |

Reifen


Außenschäden

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|
| 2 | | Bauteil | Tür | 3 | | Bauteil | Tür |
| | | Position | Vorne links | | | Position | Hinten links |
| | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---|----|---|--|---------|------------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Stoßfänger | Position | Hinten | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Kotflügel | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Stoßfänger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Kotflügel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Tür | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - | 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Tür | Position | Vorne rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Tür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Tür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelkappe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Außenspiegelkappe | Position | Rechts | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - | 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Felge glanzgedreht 16" | Position | Vorne rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Außenspiegelkappe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Felge glanzgedreht 16" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Stoßfänger unterhalb | Position | Vorne | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - | 11 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Nothilfekit Reserverad | Position | - | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Stoßfänger unterhalb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Nothilfekit Reserverad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Motorhaube | Position | - | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Motorhaube | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Innenschäden

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|-----------------|----------|---|--------------|-----------------|-------------|---|--|--|--|
| 1 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ersatzschlüssel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Ersatzschlüssel | Position | - | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | | | |
| Bauteil | Ersatzschlüssel | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | |

Sonstiges

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------|--------------|----------|---|--------------|-----------------|-------------|---|----|--|---|---------|------------------|----------|---|--------------|------------|-------------|---|
| 12 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordwerkzeug</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Bordwerkzeug | Position | - | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | 14 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Lackvorbereitung | Position | - | Beschreibung | Lackierung | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Bordwerkzeug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Lackvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Lackierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geschätzte Reparaturkosten

| | |
|---------------------|------------------|
| Gesamt netto | 1.756,26€ |
|---------------------|------------------|